


Piano+2



Carenze riscontrate

Dalle indagini condotte si è riscontrato che la parete non è del tipo portante in tufo, ma a doppia fodera in mattoni forati con camera d'aria centrale.

Lo stato fessurativo riscontrato è presente sul prospetto e all'interno può ricercarsi nella sollecitazione del solaio gravante.

Si rende necessario ripristinare la rigidità di tale paramento per mezzo di cerchiatura a telaio in acciaio vincolato alle pareti e al solaio sottostante.

Alla luce di tale intervento si prescrive una indagine termografica dei solai al fine di valutarne l'esatta orditura per una verifica preliminare strutturale.

B

B



sezione BB