



STATO DI FATTO

CONSERVAZIONE IN METALLO	CADITOIE IN PIETRA	COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO
CHESURO IN PIETRA	CADITOIE IN METALLO	COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA
CHESURO IN CEMENTO	CADITOIE IN METALLO A PANTA QUADRATA	COLONNINA
CHESURO IN CEMENTO DIMENSIONI VARIABILI	CADITOIE IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI	DISSIABOIE IN PIETRA
		DISSIABOIE A BALAUSTRATA IN METALLO
		DISSIABOIE
		PANCHINA IN LEGNO
		PANCHINA IN PIETRA

ILLUMINAZIONE LAMPIONE

SU PALO	SBRACCIO A MURO	A SOSPENSIONE	PROIETTORE AD INCASSO
SU PALO	SBRACCIO SU PALO	ARMATURA STRADALE	
		ARMATURA STRADALE A SBRACCIO	

0.00 quota altimetrica

3.50 quota base

CHIAVE O BARGINESA TUBAZIONE ACCOGLIEDITTO

MATERIALI

PIETRA LAVATA	Basolato composto da blocchi quadrati posti in opera in maniera regolare di "vornesi", di "spina di pesce"	Basolato composto da blocchi quadrati con spigoli arrotondati posti in opera in maniera irregolare ("accostato")	Blocchi di quarzo	Corona di bordo
TUFO	Mattone composto da blocchi in tufo galea prevalentemente originaria	Mattone composto da blocchi in tufo galea di recente fattura	Mattone matto (dolo, laterizio, pietra lavata)	
CEMENTO	Integratore con malta cementizia	Parammentazione in lastre di cemento	Parammentazione in battuto di cemento	Ceriprete
CALCIAREI	TRAVERTINO	PISTONICO	PLASTICI/PLASTICISINTETICI	ELEMENTI METALLICI
PIPERINO	ASFAITO	MASSO	QUARNA	MATERIALE CERAMICO
LATERIZIO	ALLUMINIO	TERRENO	TERRENO	MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMANTO

LEGENDA ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE NORMAL 198 (LUNI 11182 del 2008)

ALTERAZIONE CROMATICA	MACCHIA
DEPOSITO SUPERFICIALE	PATRINA BIOLOGICA
DEGRADAZIONE	FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE
CRACKING	CRACKING VANDALICO
EROSIONE	DEPOSITO DI GIUNTO
PRESENZA DI VEGETAZIONE	DISSESTI
LACUNAZIONE	CEMENTO DIFFERENZIALE DEL PIANO DI POSA
INTERVENTI E MATERIALI NON IDONEI	AVVALIMENTO E DISCONNESSIONE PAVIMENTAZIONE

