



PARAMETRI MURARI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
M11	Esecuzione di prelievi o campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_34
M12	Tasseggiato stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A 00.010.103.A
M13	Spionatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.C+CAM
M21	Disinfestazione mediante applicazione di bioceci e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
M22	Rimozione meccanica di stuccature indolce	AP_31
M44	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25
M45	Rimozione di opere di inghiera e parapetti stradali in pericolo di crollo	U.05.010.052.A
M46	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23
M47	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze indolce applicate a precedenti interventi	AP_22
M48	Iniezione di resine e consolidi di pietre antiche	A 11.010.015.B
M49	Integrare di sopraluogo superfici mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di setola	AP_20
M50	Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrappresse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_29
M17	INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento murature: Ripresa di murature con malta di tufo Pietre in roccia tenera ed in laterali di probabili data Tavole di marmo Inferri di micelite cementate per tufo Ricostruzione delle parti ante e retro dei profilati di c/c in Protezione delle creste murarie mediante la formazione di balzeetto con pezzame lapideo a malta idraulica	R.05.030.010.A E.02.060.040.A E.02.060.060.A E.02.060.070.C E.02.060.130.A AP_28
M13	Consolidamento dei giunti: rimozione della malta debole, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero sgrassaggio, sostituzione della malta nei giunti con malta di tufo idraulica, sabbia e pozzolana, silicatura dei giunti	A.06.020.190.A
M13	Ripresa di murature mediante scollature parziali di materiali con metodo acido-acquoso	R.03.030.010.A
M16	Revisione e restauro di paramento murario: scarnitura delle vecchie malte ammazzate, successivo lavaggio e spazzatura con spazzole di setola; sostituzione o integrazione dei filocci non recuperabili; stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inferri appropriati alla malta originaria; spazzatura finale	AP_02
M19	Stesura di sciabio pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicato a pennello	AP_24
M19	Regolarizzazione di superfici da intonacare	R.03.060.030.A+CAM
M17	Intonaco grigio nastro a malta grossa composta da grassello e calce e polvere di tufo	AP_03
M17	Restaurò delle superfici in tufo • Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di setola	AP_29
M18	Risanamento delle superfici in calcareuzzo: • pulitura superficiale del calcareuzzo mediante sabbiatura ed spazzatura • trattamento dei ferri d'armatura con prodotto penetrante • regolarizzazione delle superfici • impermeabilizzazione eseguita con malta bicomponente elastica • finitura a regola d'arte • liscio e lucidatura	R.05.040.040.A R.05.040.050.A E.05.060.030.A+CAM E.12.060.035.A E.12.010.050.B
M19	A - Realizzazione di nuove copertine in pezzame di tufo B - Strato di copertura in battuto di accoperto	AP_25 AP_26
M20	Risanamento delle copertine in laterizio in maltoni piani	R.03.030.030.C
M19	Revisione e restauro copertine in tufo	AP_25
M22	Nuove inferriate, inghiera, parapetti e cancellate	E.19.010.070.C+CAM

DE DEMOLIZIONI