







## LEGENDA INTERVENTI

### LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

| Simboli | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffa |
|---|---|---|
| PU | Pulizia di pozzetti di ispezione | U.05.010.070.b |
| PU | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice a sabbiatrice | R.02.010.040.a |
| RV | Rimozione di strati di scalino o graffiti mediante idrosabbiatrice | AP_21 |
| RG | Rimozione di opere di ringhiera a parapetti stradali in profilati di ferro | U.05.010.052.a |
| PG | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso | U.05.010.020.a |
| PS | Demolizione di pavimenti in lastre o quadrelli di conglomerato cementizio | R.02.06.050.a |
| SP | Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa | A.11.010.430.a |
| PA | Demolizione di elementi di rampa e gradini in pietra rudanzana da scalinate | AP_05 |
| PA | Rilavorazione a puntillo di vecchie basole eseguite in opera | U.05.060.070.a |
| RB | • Demolizione di masso, massello in calcestruzzo<br>• Scavo a sezione obbligata eseguito a mano<br>• Scavo a sezione aperta eseguito a mano<br>• Compattazione del piano di posa della fondazione stradale<br>• Posa in opera di massi di fondazione<br>• Posa in opera di malta di allettamento per pavimentazioni in pietra | R.02.060.022.b<br>A.01.020.010.a<br>E.01.020.010.a<br>U.05.020.020.a<br>U.05.020.030.a<br>AP_01 |
| RS | • Scavo a sezione obbligata<br>• Rinterro con sabbia e stabilizzante nell'adeguata granulometria | E.01.020.020.a<br>U.04.010.010.b |
| RB | • Rimozione di vecchie basole, rimessa e scalpello sulla faccia e negli assetti | U.05.060.060.a |
| RB | Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti | U.05.060.060.c |
| PA | Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali | AP_25 |
| SP | Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze indesse applicate a precedenti interventi | AP_22 |
| RB | Rearmento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.to fino a 7600 mm. | AP_30 |
| RB | Nuovo cordone in pietrarsa | U.05.030.030.d |

### PAVIMENTI MURARI

| Simboli | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffa |
|---|---|---|
| RV | Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alla analisi di laboratorio | AP_24 |
| RS | Tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato | A.05.010.100.a |
| SP | Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto | R.02.040.010.a.CAM |
| DI | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione | AP_26 |
| RS | Rimozione meccanica di stuccature indesse | AP_31 |
| PA | Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi | AP_25 |
| RG | Rimozione di opere di ringhiera a parapetti stradali in profilati di ferro | U.05.010.052.a |
| RV | Rimozione di eventuali chiodi, pianine, staffe ed elementi metallici senza qualità, adoperando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci | AP_23 |
| RV | Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze indesse applicate a precedenti interventi | AP_22 |
| MB | Integrazione plastica e cromatica di piante esterne | A.11.010.015.b |
| RV | Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina | AP_28 |
| RV | Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supporanti | AP_20 |
| RP | INTERVENTO LOCALIZZATO<br>Rimozione di muschi<br>Ripresa di muratura con malta a base di calce<br>Ripresa di muratura con malta a base di calce<br>Rimozione di muratura antica per una profondità di 50 cm<br>Protezione della cresta muraria mediante la formazione di cassetto con pezzame lapideo e malta idraulica | R.09.030.010.a<br>E.02.060.040.a<br>E.02.060.040.b<br>E.02.060.070.c<br>A.06.020.190.a<br>AP_27 |
| RP | Consolidamento dei giunti rimozione delle malte decisse, eliminazione dei residui e polvere mediante soffiatura, scarificazione delle malte non giunti con malta di calce idraulica, calibrata e pozzolanica, stilatura dei giunti | A.06.020.190.a |
| RP | Ripresa in muratura mediante scelitura parziale di materiale con metodo scuci-cuci | R.03.030.010.a |
| RS | Revisione e restauro di paramenti murarie scarnitura delle vecchie malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione e integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessure con malta idraulica a malta pozzolanica alla malta originale, spazzolatura finale | AP_32 |
| RP | Stesura di scialbo pigmentato o dilavando di calce (acqua di calce) applicata a pennello | AP_24 |
| RP | Regolarizzazione di superfici da ritrovamento<br>Intonaco grezzo rustico a malta grossa composta da granulato di calce e polvere di tufo | R.03.040.150.a.CAM<br>AP_01 |
| RP | Restauro delle superfici in tufo.<br>• Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina | AP_28 |
| RP | Rearmamento delle cuperture in laterizio in mattoni pieni<br>Revisione e restauro cuperture in tufo<br>Nuova intercalat, ringhiere, parapetti e cancellate | R.03.030.030.c<br>-<br>E.16.010.070.c.CAM |

### ARREDO

| Simboli | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffa |
|---|---|---|
| AV | Simbolo per Green Line | E.16.010.040.a<br>AP_15 |
| AD | Seduta | E.16.010.040.a<br>AP_15 |
| AD | Totem | E.16.010.040.a<br>AP_15/AP_17 |
| AD | Fontane | AP_41/AP_41/AP_42/AP_43 E.16.010.040.a<br>AP_15/AP_17 |
| AD | Panettine | E.16.010.040.a<br>AP_11/AP_12 |
| AD | Leggio | E.16.010.040.a<br>AP_04 |
| AD | Cestinano | E.16.010.040.a<br>AP_05 |

| Simboli | Descrizione intervento |
|---|---|
| DE | DEMOLIZIONI |

## MATERIALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIETRA LAVICA | Basoletto composto da blocchi squadrati posti in opera secondo schemi "correnti" e "opera di pezzo") | Basoletto composto da blocchi non squadrati posti in opera secondo schemi irregolari ("acciottolato") | Rivestimenti lapidei di facciata ("rivestimento") | Cordoni di finitura |
| TUFO | Muratura composta da blocchi squadrati | Muratura composta da blocchi non squadrati (di forma irregolare) | Muratura mista (tufo, laterizio, pietra locale) | |
| CEMENTO | Integrazione con malta cementizia | Pavimentazione in calcestruzzo | Pavimentazione in betolin | Copertine |
| CALCARE/TRAVERTINO | INTONACO | ELEMENTI PLASTICI/DETTILI | ELEMENTI METALLICI | |
| PITONO | INTONACO TINTEGGIATO | GUAINA | MATERIALE CERAMICO | |
| ASFALTO | MARMO | LEGNO | VETRO | |
| LATERIZIO | ALLUMINO | TERRENO | MATERIALE CONTENENTE PRECLUDIBILMENTE AMIANTO | |

COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

# CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / CACCIOTTOLI

MANDATARIA

sab
STUDIO BIO
Via Pievaiola, 53
06125 - Perugia
info@studiosab.it www.sabstl.eu

Arch. Pierpaolo Pari
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Turri
Arch. Alessandro Vitelli
Arch. Luca Pressutto

Ing. Marco Alvaro
Ing. Vincenzo Papa
Ing. Cristiana Maggi
Ing. Raniero Romano

MANDANTI

Arch. Pierpaolo Pari
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Turri
Arch. Alessandro Vitelli
Arch. Luca Pressutto

Studio Ing. Alberto Capitanucci

ELABORATO

Architettura - Progetto
Salita Cacciottoli
Stralcio planimetrico 1/2 di 8

GAE036/00

CNAP 001AE036/00 - R100.dwg

NOME FILE: [File name CNAP 001AE036/00 - R100.dwg]

UNITÀ DI MISURA: [Unit of Measure] IN