










LEGENDA INTERVENTI

LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

Simbolo	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
PU	Pulizia di pozzetti di ispezione	U.05.010.070.b
PU	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idrosabbiatrice o sabbiatrice	R.02.010.040.a
RA	Rimozione di strati di scialbo e graffiti mediante idrosabbiatrice	AP_21
RI	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti whatall in profilati di ferro	U.05.010.052.a
DM	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a
DM	Demolizione di pavimento in lastre e quadrotti di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a
PT	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa	A.11.010.400.a
DA	Demolizione di elementi di rampe a gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05
RA	Ravvivatrure a punitillo di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.070.a
DM	• Demolizione di massi, massello in calcestruzzo • Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza • Scavo a sezione aperta eseguito a mano • Rimozione del pietrisco per posa delle fondazioni stradali • Strato di fondazione in misto granulometrico • Posa in opera di malta di allettamento per pavimentazioni in pietra	R.02.060.022.b E.01.020.010.a E.01.020.010.a U.05.020.080.a E.04.010.020.a AP_01
DM	• Scavo a sezione obbligata • Rinterro con sabbia e addirittura nell'adeguata granulometria	E.01.020.020.a U.04.010.010.a
DM	• Rimozione di vecchie basole, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.060.a
DM	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a punitillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti	U.05.060.060.c
DM	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_05
DM	Operazioni di rimozione di sbucciature e sostenute indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
DM	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.t. fino a 7600 mm.	AP_30
DM	Nuovi cordoni in pietrarsa	U.05.030.030.d


PARAMENTI MURARI


Simbolo	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
RC	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_23
RI	Tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a
RI	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM
DM	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
DM	Rimozione meccanica di sbucciature indonee	AP_31
DM	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_05
RI	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti whatall in profilati di ferro	U.05.010.052.a
RI	Rimozione di eventuali chiodi, cavicchi, staffe ed elementi metallici senza qualità, adoperando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23
DM	Operazioni di rimozione di sbucciature e sostenute indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
DM	Integrazione plastica e cromatica di pietra esterne	A.11.010.010.b
DM	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
RA	Rimozione dei graffiti e di scolarazie scrvanimmese di varia natura, applicazione per mezzo di supporianti	AP_20
RI	INTERVENTO LOCALIZZATO Rimozione di intonaci Ripresa di murature con malloni di tufo Perfori in roccia tenera ed in terreno di qualsiasi natura Fori per ancoraggi attivi Iniezioni di miscele cementizie per tiranti Ricostruzione di murature anche per una profondità di 50 cm Protezione delle cavità murarie mediante la formazione di tiratello con passone lapideo e malta idraulica	R.05.030.010.a E.02.060.040.a E.02.060.050.a E.02.060.070.c A.05.020.130.b AP_24
RA	Consolidamento dei giunti, rimozione delle malte decoese, eliminazione dei residui e polvere mediante leggeri lavaggi, successivo consolidamento delle malte nei giunti con malte di calce idraulica, sabbia e pozzolana, sfiatura dei giunti	A.06.020.190.a
RI	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuci-cuci	R.03.030.010.a
RI	Revisione e restauro di paramenti murarioi scarnitura delle malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura con aspirazione di saggina, sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili, sbucciature delle murature con malte idrauliche, successivi strati di malte idrofughe, spolveratura finale	AP_22
RI	Stesura di scialbo pigmentato o stirosatura di calce (acque di calce) applicata a pennello	AP_24
RI	Regolarizzazione al superficie da intonacare Intonaci grezzo rustico e malta grossa composta da grassello di calce e polvere di tufo	R.03.060.030.a.CAM AP_03
RA	Restauro delle superfici in tufo • Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
DM	Risanamento delle copertine in calcestruzzo • pulitura superficiale del calcestruzzo mediante sabbiatura e/o spazzolatura • rimozione delle parti in calcestruzzo non protette pesticnette • regolarizzazione delle superfici • impermeabilizzazione eseguita con malta tecnopolimerica elastica • finitura in cemento bianco a simulo fiammifugato	R.05.040.040.a R.05.060.020.a R.05.060.030.a.CAM E.12.060.030.b P_05.05.0018
RA	Restauro delle superfici in tufo • Strato di copertura in bettuto di conciopietre	AP_28 AP_27
RI	Risanamento delle copertine in intonaco in malloni pieni	R.03.030.030.i
RI	Revisione e restauro copertine in tufo	-
RI	Nuove infernate, ringhiere, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM

ARREDO

Simbolo	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
AV	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_06
AV	Sedute	E.19.010.040.a AP_15
AV	Totem	E.19.010.040.a AP_06/AP_09/AP_10
AV	Fontane	E.19.010.040.a AP_A3/AP_A7/AP_A8/V.02.020.050.b.CAM/V.02.020.050.c.CAM/AP_A6
AV	Panchine	E.19.010.040.a AP_1/AP_12
AV	Leggii	E.19.010.040.a AP_09
AV	Cominano	E.19.010.040.a AP_05
DM	DEMOLIZIONI	

STATO DI FATTO





MATERIALI



Definizione parere ed elementi in aliatto compreso nell'ambito d'intervento

parete o/o elemento non compreso nell'ambito d'intervento

parete o/o elemento non compreso nell'ambito d'intervento

COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / CACCIOTTOLI

MANDATARIA

sab
Via Pievaiola, 19
06128 Perugia
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Pier
Arch. Francesco Bottazzi
Arch. Francesco Fiorelli
Arch. Luca Pancrazi

Ing. Marco Adriani
Ing. Alessandro Bini
Ing. Barbara Bottazzi

MANDANTI

Arch. Francesca Bruttomesso PhD
Via Dell'Orso 28 - 00186 Roma (RM)
Piazza Bra 6 - 37121 Verona (VR)

Studio Ing. Alberto Capitanucci

ELABORATO

Architettura - Progetto
Salita Cacciottoli
Profilo longitudinale sx - Stralcio 1 di 7

CNAP.001-01-02.20.ESE

GAE042a/00

SCALA	DATA	CODICE	FILE
1:100			

REV	DESCRIZIONE	DATA
00	ESECUTIVO	
01		
02		
03		

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	VISTO DEC
arch.	arch.	arch.	arch.
ing.	ing.	ing.	ing.

NOME FILE P:\le mame CNAP.000\GAE042\00 s-rg_CTT.dwg

UNITÀ DI MISURA (Unit of Measure) m