



lato monte del percorso
lato valle del percorso

LEGENDA INTERVENTI		
LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
(P1)	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.5
(P2)	Pulitura di superficie in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbia	R.02.015.040.4
(P3)	Rimozione di asse di scivolo e griglia mediante idropulitrice	AP. 21
(P4)	Rimozione di opere di ingegneria e parapeti stradali in profilati di ferro	U.05.010.023.4
(P5)	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.4
(P6)	Demolizione di pavimento in lastre o quadretti di conglomerato cementizio	R.02.06.050.4
(P7)	Smoraggio e messa in opera di cordoni in pietra	A.11.010.400.4
(P8)	Demolizione di elementi di tampe e gradini in pietra viticcia da sculture	AP. 25
(P9)	Ritirazione e puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.090.075.4
(P10)	Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo Scavo e sezione aperta con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta scarpata a mano Completamento del piano di posa della fondazione stradale Strada di fondazione in massi granivoli Posa in opera di mattoni di adattamento per pavimentazioni in pietra	R.02.060.022.4 E.01.010.010.4 E.01.020.010.4 U.05.020.020.4 U.05.020.080.4 AP. 21
(P11)	Scavo a sezione ideata Rinfascio con sabbia e sabbia nella adeguata granulometria	E.01.020.020.4 U.04.010.010.6
(P12)	Rimozione di vecchie basole, livorata a puntello sulla faccia e negli asse	U.05.090.065.4
(P13)	Lavoro di nuovi basole sciolte, livorata a puntello sulla faccia ed a scarpato negli asse	U.05.090.060.4
(P14)	Distribuzione preventiva con prodotti liscivi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP. 25
(P15)	Operazioni di rimozione di stucature o sostanze indure applicate a precedenti interventi	AP. 22
(P16)	Reclamo di sostegno per gap di fessurazione pubblica per altezza 1,1 fino a 7000 mm.	AP. 30
(P17)	Nuovi cordoni in pietra	U.05.030.030.4

PARAMENTI MURARI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
(M1)	Esecuzione di prelievi di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP. 33
(M2)	Tavolo stratigrafico eseguito da un restauratore specialista	A.00.010.104.4
(M3)	Spostamento accurato di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.4 CAM
(M4)	Distruzione mediante applicazione di bozze e rimozione manuale della vegetazione	AP. 28
(M5)	Rimozione meccanica di stucature ridotte	AP. 21
(M6)	Distribuzione preventiva con prodotti liscivi per l'eliminazione di microrganismi	AP. 25
(M7)	Rimozione di opere di ingegneria e parapeti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.4
(M8)	Rimozione di materiali ottusi, zincati, neri ed elementi metallici senza qualità, addebiendo ogni accompagnamento e smaltimento integrali dei rifiuti	AP. 23
(M9)	Operazioni di rimozione di stucature o sostanze indure applicate a precedenti interventi	AP. 22
(M10)	Integrazione plastica e cromatica di parte esterne	A.11.010.015.4
(M11)	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzatori a spazzole e spazzole di legno	AP. 29
(M12)	Rimozione dei grufi e di sostanze sovrastanti di varia natura, applicazione per mezzo di supportori	AP. 20
(M13)	INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento murario: Ripresa di intonaci con malteri di tufo Punti in sacco senza ed in laterizi di qualsiasi natura Trasferimento di intonaci per strati Rimozione di muratura ammassata per una profondità di 50 cm Protezione delle zone murarie mediante la formazione di tramezze con pece e malta litocolla	R.05.030.010.4 R.05.040.040.4 E.02.060.080.4 E.02.060.090.4 A.05.020.100.4 AP. 20
(M14)	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte vecchie, estrazione dei resti a polvere mediante leggero strivaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stuccatura dei giunti	A.05.020.190.4
(M15)	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale di materiale con malteri sciolti	R.03.030.010.4
(M16)	Rimozione e restituito di paramenti murari: scumatura delle vecchie malte arrivate, successivo lavaggio e spazzatura con spazzole di legno, sostituzione e integrazione dei blocchi nei tramezze, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e malte apposite alla malta originale, spazzatura finale	AP. 02
(M17)	Stuccatura di scivoli e griglie in cemento	R.03.040.030.4 CAM
(M18)	Restituito delle superfici in tufo	AP. 29
(M19)	Ripristino delle coperture in calcestruzzo: Pulitura e rasatura del calcestruzzo mediante abbattitura ed spazzatura Ripristino della superficie Impermeabilizzazione completa con malta bicromatica elastica Infissione in opera di rivestimento a scivoli forata	R.05.040.040.4 R.05.040.030.4 CAM E.01.040.030.4 E.01.040.050.4
(M20)	A - Modifica delle linee spaziali e ricostituzione di tufo B - Strati di copertura in battuto di calcocoppo	AP. 26 AP. 27
(M21)	Ripristino delle coperture in laterizio in mattoni pare	R.03.030.030.4
(M22)	Rimozione e restituito coperture in tufo	
(M23)	Nuovi intonaci, inghiere, parapeti e cancelli	E.15.010.070.4 CAM



P12 - INTERVENTO GENERALIZZATO SU TUTTA LA SUPERFICIE COMPRESA TRA CORSO V. EMANUELE A QUOTA +85 E LARGO PETRAIO A QUOTA +156. COMPRESA LA CREAZIONE DELLA NUOVA RAMPA (SMONTAGGIO DI VECCHIE BASOLE E RILAVORAZIONE A PUNTILLO - SCAVI, DEMOLIZIONE DI MASSETTI E NUOVA FONDAZIONE)

P2 - INTERVENTO GENERALIZZATO SU TUTTA LA SUPERFICIE DELL'AMBITO - PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O LATERIZIO CON IDROPULTRICE O SABBIA TRICE

P7 - INTERVENTO GENERALIZZATO SU TUTTA LA SUPERFICIE COMPRESA TRA CORSO V. EMANUELE A QUOTA +85 E LARGO PETRAIO A QUOTA +156. COMPRESA LA CREAZIONE DELLA NUOVA RAMPA (SMONTAGGIO E RIMESSA IN OPERA DI CORDONI)

P13 - INTERVENTO LOCALIZZATO PER LA FORMAZIONE DELLA RAMPA DOVE NON SONO SUFFICIENTI I BASOLI ESISTENTI RECUPERATI - NUOVE BASOLE SCELTE

P17 - INTERVENTO LOCALIZZATO PER LA FORMAZIONE DELLA RAMPA DOVE NON SONO SUFFICIENTI I CORDONI ESISTENTI RECUPERATI - NUOVI CORDONI IN PIETRASSA

P14 - INTERVENTO GENERALIZZATO SU TUTTO L'AMBITO PER UNA FASCIA LARGA 40 cm A CAVALLO TRA PARETI E PAVIMENTAZIONI - DISINFESTAZIONE PREVENTIVA

P15 - INTERVENTO GENERALIZZATO SU TUTTA LA SUPERFICIE COMPRESA TRA LARGO PETRAIO A QUOTA +156 E VIA ANIBALE CACCIVELLO A QUOTA +218. RIMOZIONE DI STUCCATURE E SOSTANZE INDURE

M19 - INTERVENTO GENERALIZZATO SUI MURI D'AMBITO DA QUOTA +130.00 A QUOTA +161.00 AL LIMITE SUPERIORE DI LARGO PETRAIO - COPERTINE IN PEZZAME DI TUFO

STATO DI FATTO

CHIESINO IN METALLO	CADITOIE IN PIETRA	COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO
CHIESINO IN PIETRA	CADITOIA IN METALLO	COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA
CHIESINO IN CLS DIMENSIONI VARIABILI	CADITOIA IN METALLO LARGHEZZA VARIABILE	COLONNINA
CHIESINO	CADITOIA IN METALLO A FINITA QUADRATA	DISSUASORE IN PIETRA
	CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI	DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO
		DISSUASORE
		PANCHINA IN LEGNO
		PANCHINA IN PIETRA

ILLUMINAZIONI

SU PALO	SIRACCO A MURTO	A SOSPENSIONE	PROTETTORE AD INCASSO
SU PALO	SIRACCO SU PALO	ARMATURA STRADALE	

0.00 QUOTI ABITUALE 3.50 QUOTI INFERI 4.000 TUBAZIONE ACQUEDOTTO

CHIAVE O SARACINESA

SEGNALITICA VERTICALE	LAMPIONE	RECINZIONE LINEARE
CASSONETTO	LAMPIONE A MURO	OPERA PROVVISORIALE
IMPIANTI	FONTANELLA PUBBLICA	MATERIALE DI RISALTA
PIUVALE	PANCHINA	DISSUASORE IN PIETRA
EDICOLA VOTIVA	BALAUSTRATA METALLICA	DISSUASORE IN METALLO
ARREDO LARVANO	CORRIMANO METALLICO	FIORERA
ARMATURA STRADALE A SIRACCO	RECINZIONE METALLICA	

MATERIALI

PIETRA LAVICA	Blockoli composti da blocchi squadrati posti in opera in maniera regolare ("casciellato")	Blockoli composti da blocchi non squadrati posti in opera in maniera irregolare ("casciellato")	Blockoli composti da blocchi non squadrati in lato grallo di scarse (mercio, pietra lavica)
TUFO	Muratura composta da blocchi in tufo grezzo, irregolarmente originari	Muratura composta da blocchi squadrati in lato grallo di scarse	Muratura mista laterizio (mercio, pietra lavica)
CEMENTO	Integratori con malta cementizia	Pavimentazione in laterizio di cemento	Pavimentazione in battuto di cemento
COPIRENE			
CALCIARE TRAVERTINO	INTONACO	ELEMENTI PLASTICI/INTETICI	ELEMENTI METALLICI
PIPERINO	INTONACO INTINGIATO	GHAIARA	MATERIALE CERAMICO
ASFALTO	MARMO	LEGNO	VERRO
LATERIZIO	ALLUMINO	TERRENO	MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMMIO

COMMITTENTE
CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Spina

MANDATARIO
sab
Via Petrucci, 15
00138 - Roma
info@sabing.it www.sab.it

MANDANTI
Ing. Marco Antoni
Ing. Massimo Pule
Ing. Cristiano Mengi
Ing. Stefano Salsani

Studio Ing. Alberto Capitani
Architettura - Progetto
Salita Petraio stralcio planim. 3 di 5
Proposta per accessibilità belvedere

GAE019/02

SCALE: 1:100

UNITE DIMIURA: Anni di Messura 48