


- CUPOLINI MANCANTI
- CUPOLINI LESIONATI E TAGLIATI
- GRONDE SOSTITUITE
- 1 CAVALLETTI Q.ta 40.60m
- 2 CAVALLETTI Q.ta 36.00m



STADIO SAN PAOLO

Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica
Progetto esecutivo



Rup:
Arch. Vincenzo Quaranta

Gruppo di progettazione
Ing. Maurizio Attanasio
Geom. Domenico Mennitti
Istr. tecnico Aniello Manzo

Timbri:

PLANIMETRIA COPERTURA

Scala: 1:500

Data:
Dicembre 2018

Nome file:
Tav_04_Planimetria_copertura

Documento:
TAV_04