



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco

Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica

Monumento ai Caduti a S. Anna alla Pigna



Ubicazione: Via Pigna n.203



Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · fax (+39) 081 7956081
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

Descrizione e note storico-artistiche: Il monumento consiste in una targa marmorea commemorativa posta, nel 1949, in onore ai Caduti del secondo conflitto mondiale ed è collocata sulla parete sinistra prospiciente la via Pigna che limita il sagrato della Chiesa di Sant'Anna alla Pigna. La targa commemorativa reca un'iscrizione con nomi e date e, nella parte superiore, separata da una cornice marmorea, vi è un motivo decorativo bronzeo a rilievo con rami d'alloro ed armi; tale targa è accolta in una struttura in forma di edicola, parzialmente protetta dagli agenti atmosferici da superfici metalliche a falda, sormontate da una croce.

Alla base del monumento è presente una recinzione in ferro che delimita una piccola aiuola, attualmente occupata da vegetazione infestante e una porzione con pavimentazione in cemento. L'edicola è inoltre fissata su supporto murario intonacato sormontato da una lastra di ardesia in pessime condizioni.

Informazioni Tecniche

Dimensioni Altezza: **3,5 m** lunghezza: **1,8 m** larghezza: **1,10 m**

Materiali: **marmo, bronzo** (targa e altare), **intonaco, metallo**

Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): **mediocre**

Analisi degrado (riferimento classi "Lessico NorMaL 1/88"): **macchia, patina, alterazione cromatica** (targa), **scagliatura, fratturazione, mancanza, deformazione, presenza di vegetazione** (altare), **disgregazione, distacco, polverizzazione** (intonaco)

Tipologia dell'Intervento: Restauro conservativo delle lastre marmoree, consistente in interventi di pulitura mediante rimozione dei depositi superficiali, lucidatura e protezione. Integrazione plastica e cromatica di marmi. Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni dei marmi. Trattamento di devitalizzante erbicida e biocida. Pulitura e protezione del motivo bronzeo a rilievo. Eliminazione di ossidi e prodotti corrosivi, trattamento con inibitori di corrosione e protezione di elementi in ferro. Spicconatura e dell'intonaco ammalorato. Riconfigurazione dell'aiuola mediante elementi in pietra ricomposta. Rimozione e sostituzione dell'attuale pavimentazione in cemento con cubetti di porfido. Realizzazione impianto illuminazione.

Stima da quadro economico: 30.000 euro **di cui per lavori:** 21.000 Euro

Tempi per la progettazione: 60 gg

Durata dei lavori: 45 giorni

Categoria Lavori: OS2 Classif. I

Attrattività della zona: MEDIA. L'edicola è situata lungo un'arteria di traffico prevalentemente di tipo locale, in prossimità di numerose attività commerciali la cui utenza è prevalentemente costituita da residenti.

Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere

Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:

perimetro: 23 mq

altezza: 2 m

Dimensioni di massima del ponteggio di cantiere:

perimetro: 15 m

altezza: 3,5 m