

P12 - P10 - INTERVENTO GENERALIZZATO SULL'INTERO AMBITO - SMONTAGGIO DI VECCHIE BASOLE E RILAVORAZIONE A PUNTILLO - SCAVI, DEMOLIZIONE DI MASSETTI E NUOVA FONDAZIONE

LEGENDA INTERVENTI

LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
P1	Pulizia di pozzetti di ispezione	U.05.010.070.b
P2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatriche	R.02.015.040.a
P3	Rimozione di strati di sciolto e graffi mediante idrosabbiatriche	AP_21
P4	Rimozione di opera di ringhiera e parapeti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
P5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a
P6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	U.02.06.050.a
P7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra	A.11.010.450.a
P8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05
P9	Rilavorazione a puntillo di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a
P10	<ul style="list-style-type: none"> Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta eseguito a mano Compattazione del piano di posa della fondazione stradale Stato di fondazione in misto granulare Posa in opera di malta di allestimento per pavimentazioni in pietra 	R.02.060.022.b E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.080.a AP_01
P11	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obliqua Rinforco con sabbia e sabbiera nell'adeguata granulometria 	E.01.020.020.a U.04.010.010.b
P12	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione di vecchie basole, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assesti 	U.05.060.065.a
P13	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assesti	U.05.060.060.c
P14	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25
P15	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
P16	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.1. fino a 7800 mm.	AP_30
P17	Nuovi cordoni in pietra	U.05.030.030.d

PARAMENTI MURARI


Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
M1	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33
M2	Tasselo stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a
M3	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM
M4	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
M5	Rimozione meccanica di stuccature e sostanze indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
M6	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25
M7	Rimozione di opera di ringhiera e parapeti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
M8	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23
M9	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
M10	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b
M11	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M12	Rimozione dei graffi e di sostanze sovrannesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_20
M13	INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento murature: Ripresa di murature con mattoni di tufo Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura Tranzi di ancoraggio Iniezioni di miscele cementizie per tranzi Ripristino di murature antiche per una profondità di 50 cm Protezione delle creste murarie mediante la formazione di bauletto con pezzame lapideo e malta idraulica	R.05.030.010.a E.02.060.040.a E.02.060.060.c E.02.060.070.c A.08.020.130.a AP_01
M14	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte decessive, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero idro-lavaggio, ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stilarata dei giunti	A.06.020.190.a
M15	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuci-cuci	R.03.030.010.a
M16	Revisione e restauro di paramento murato: scartatura delle vecchie malte ammorzate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti appropriati alla malta originaria, spazzolatura finale	AP_02
M17	Stesura di sciolto pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24
M18	Regolarizzazione di superfici da intonacare Intonaco grezzo rustico a malta grossa composta da grassello di calce e polvere di tufo	R.03.060.030.a.CAM AP_03
M19	Restaurato delle superfici in tufo: Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M20	Risanamento delle copertine in calcestruzzo: pulitura superficiale del calcestruzzo mediante sabbiera e/o spazzolatura trattamento dei ferri di armatura con prodotto passivante regolarizzazione delle superfici impermeabilizzazione eseguita con malta bi-componente elastica finitura in opera di rivestimento ai silicati fibrorinforzati	R.05.040.040.a R.05.040.050.a R.05.060.030.a.CAM E.12.060.035.b E.21.030.050.b
M21	A - Realizzazione di nuove copertine in pezzame di tufo B - Stato di copertura in battuto di cioppolato	AP_26 AP_27
M22	Risanamento delle copertine in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c
M23	Revisione e restauro copertine in tufo	-
M24	Nuove inferriate, ringhiere, parapeti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM

ARREDO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
A1	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_08
A2	Seduta	E.19.010.040.a/ AP_15
A3	Tolmi	E.19.010.040.a/ AP_08/AP_09/AP_10
A4	Fioriere	E.19.010.040.a/ AP_15
A5	Pensiline	E.19.010.040.a/ AP_11/AP_12
A6	Leggio	E.19.010.040.a/ AP_39
A7	Corrimano	E.19.010.040.a/ AP_35
DE	DEMOLIZIONI	

STATO DI FATTO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
CH1	CHUSINI IN METALLO	
CH2	CHUSINO IN PIETRA	
CH3	CHUSINO IN CLS DIMENSIONI VARIABILI	
CA1	CADITOIE IN PIETRA	
CA2	CADITOIA IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE	
CA3	CADITOIA IN METALLO A FRANGIA QUADRATA	
CA4	CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI	
CO1	COLONNINA BALAUSTRINA IN METALLO	
CO2	COLONNINA BALAUSTRINA IN PIETRA	
CO3	COLONNINA	
DI1	DISSUASORE IN PIETRA	
DI2	DISSUASORE IN METALLO	
DI3	DISSUASORE A BALAUSTRINA IN METALLO	
DI4	DISSUASORE	
PA1	PANCHINA IN LEGNO	
PA2	PANCHINA IN PIETRA	
IL1	ILLUMINAZIONE LAMPIONI	
IL2	SU PALO	
IL3	SBRACCIO A MURO	
IL4	SOSPENSIONE	
IL5	PROIETTORE AD INCASSO	
IL6	SU PALO	
IL7	SBRACCIO SU PALO	
IL8	ARMATURA STRADALE	
IL9	CHIAVE O SARACINESCA TUBAZIONE ACCIUGLIOTTO	




MATERIALI

Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione
PI1	Pietra Lavica	CO1	Colonnina Balaustrina in Metallo	CO2	Colonnina Balaustrina in Pietra
CO1	Colonnina Balaustrina in Metallo	CO2	Colonnina Balaustrina in Pietra	CO3	Colonnina
DI1	Dissuasore in Pietra	DI2	Dissuasore in Metallo	DI3	Dissuasore a Balaustrina in Metallo
PA1	Panchina in Legno	PA2	Panchina in Pietra		
IL1	ILLUMINAZIONE LAMPIONI	IL2	SU PALO	IL3	SBRACCIO A MURO
IL4	SOSPENSIONE	IL5	PROIETTORE AD INCASSO		
IL6	SU PALO	IL7	SBRACCIO SU PALO	IL8	ARMATURA STRADALE
IL9	CHIAVE O SARACINESCA TUBAZIONE ACCIUGLIOTTO				

TIPO

Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione
TI1	Muratura composta da blocchi in tufo giallo presumibilmente originaria	TI2	Muratura composta da blocchi in tufo giallo di recente fattura	TI3	Muratura mista (tufo, laterizio, pietra lavica)
CE1	Cemento	CE2	Integratori con malta cementizia	CE3	Pavimentazione in piastrelle di cemento
CE4	Pavimentazione in battuto di cemento	CE5	Coperpine		
CA1	Calcare/Travertino	CA2	Piperno	CA3	Asfalto
CA4	Laterizio	CA5	Intonaco	CA6	Intonaco tinteggiato
CA7	Marmo	CA8	Alluminio	CA9	Elementi Plastici/Sintetici
CA10	Elementi Metallici	CA11	Materiale Ceramico	CA12	Guaina
CA13	Vetro	CA14	Legno	CA15	Materiale Metallico
CA16	Materiale contenente presumibilmente amianto	CA17	Terrino		



lato monte del percorso
lato valle del percorso

COMMITTENTE
COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spira

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

MANDATARIA
sab Gruppo snc
Via Peverola, 15
06128 Perugia
info@sabeng.it www.sabnet.it

MANDANTI
BS S.r.l.
Via Sant'Anna de' Lombardi, 16
80134 Napoli (Napoli)
Ing. Francesco Piccinini
Arch. Vincenzo Pujia
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fusco
Arch. Luca Perinelli

Arch. Francesco Piccinini
Arch. Vincenzo Pujia
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fusco
Arch. Luca Perinelli

Arch. Francesca Braccacci Ph.D.
Amministratore Unico e Direttore Tecnico
Ing. Francesco Piccinini
Ing. Vincenzo Pujia
Ing. Calisto Tanzi
Ing. Barbara Bottaucci

Studio Ing. Alberto Capitanucci
Via S. Maria della Vittoria, 16
80134 Napoli (Napoli)
Ing. Alberto Capitanucci
Arch. Alberto Capitanucci
Arch. Alberto Capitanucci
Arch. Alberto Capitanucci

ELABORATO
Architettura - Progetto
Salita Cacciottoli
Sezioni Trasversali

NO. OPER. 000.0000
NO. DOC. CNAP-001-01-02-20.ESE
NO. SCAL. 1:100
NO. DATA. GIUGNO 2021

GAE043/00

NO. FILE /File name CNAP.001GAE04300.dwg UNITA' DI MISURA /Unit of Measure m