



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco

Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica

## Mura greche a Piazza Calenda



Ubicazione: Piazza Calenda



**Descrizione:** Rinvenute durante i lavori del "Risanamento", le mura greche del V secolo si dispongono lungo i margini del pianoro su cui sorge la città antica di Napoli e costituivano dei veri e propri fossati difensivi. Sono abbastanza articolate (formano una doppia cortina con briglie trasversali di collegamento) e proseguono al di sotto del manto stradale e del vicino ex cinema (non visibili). Piazza Calenda, non prevista nei progetti, è stata realizzata proprio per il rinvenimento delle antiche mura greche, per la tutela delle quali i costruttori dei palazzi furono obbligati dalla Soprintendenza a ridurre ed arretrare l'ingombro degli edifici. Di recente formazione, la piazza fu realizzata all'inizio del secolo

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · fax (+39) 081 7956081  
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

nell'ambito del piano di Risanamento che interessò tutta la zona meridionale del centro antico. I blocchi di tufo venivano estratti da una vasta cava di età greca che si trova a Poggioreale. Il tracciato delle mura greche di Napoli ( nonostante le ampie e gravi distruzioni operate nel corso dei secoli ) ancora si conserva ed è riconoscibile per lunghi tratti.



### Informazioni Tecniche

Dimensioni  $h_{\max(\text{basamento})}$ : **0,30 m**  $h_{\max(\text{tot})}$ : **1,50 m**  $l_{\max(\text{diametro})}$ : **5,40 m** Perimetro: **17 m**  
Area : **22,9 mq** Perimetro recinz. : **29.5 m**

Materiali: **tufo, materiale lapideo, cancellata in ferro**

Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): **pessimo**

Analisi degrado (riferimento classi "Lessico NorMaL 1/88"): **macchia, efflorescenza, fratturazione, mancanza, erosione, patina, patina biologica, scagliatura, decoesione, presenza di vegetazione, deposito superficiale.**

**Tipologia dell'Intervento:** Diserbo dalla vegetazione. Restauro conservativo della murazione. Pulitura e protezione materiale tufaceo. Pulitura e trattamento recinzione in ferro. Per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione dovrà realizzarsi un idoneo sistema di recinzioni. L'allestimento di cantiere non dovrà interferire con la viabilità pedonale e carrabile della zona che, inoltre, avrebbe bisogno di una regolamentazione.

**Stima da quadro economico:** 23.000 Euro **di cui per lavori:** 16.000 Euro

**Tempi per la progettazione:** 60gg

**Durata dei lavori:** 60 gg

**Categoria lavori:** OS2 Classif. I

**Attrattività della zona:** **Scarsa.** Sito adiacente al Corso Umberto, zona di interesse commerciale.

Ubicato in prossimità del teatro Trianon. In pieno centro storico, al termine del percorso turistico del decumano inferiore, vede la presenza di numerose pizzerie storiche della città.

Si trova in un punto di collegamento della città, in quanto nelle vicinanze della stazione centrale e ,dunque, di passaggio per i turisti.

**Tipologia di Pubblicità:** su recinzione di cantiere

**Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:**

Perimetro: **29,50 m** Altezza: **2 m**