

# **LINEA 6 – METROPOLITANA DI NAPOLI**

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. DATI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>3. STRUMENTAZIONE INTERNA INSTALLATA</b>	<b>5</b>
<b>4. PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO</b>	<b>6</b>
<b>5. PLANIMETRIA E SEZIONI ANDAMENTO TETTO DEL TUFO</b>	<b>8</b>
<b>6. FASI LAVORATIVE</b>	<b>10</b>
<b>7. MISURE GEOTECNICHE – INCLINOMETRICHE</b>	<b>15</b>
<b>8. MISURE GEOTECNICHE – PIEZOMETRICHE</b>	<b>49</b>
<b>9. MISURE GEOTECNICHE – BARRETTE ESTENSIMETRICHE A CORDA VIBRANTE ALL’INTERNO DEI PANNELLI , DEI PUNTONI E DEI SOLAI</b>	<b>63</b>
<b>ALLEGATO 1 (Manutenzione)</b>	<b>73</b>

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## 1. PREMESSA

Nell'ambito della realizzazione della nuova Metropolitana di Napoli (**Linea 6, tratta Mergellina - Municipio**) è prevista una rete di monitoraggio e controllo finalizzata alla periodica registrazione delle grandezze fisiche di maggiore interesse e agli effetti legati alle attività di cantiere.

In generale, per le stazioni il sistema di monitoraggio prevede i seguenti strumenti:

- Capisaldi di livellazione, posti sul terreno e sui marciapiedi degli edifici adiacenti il pozzo di stazione;
- Staffe livellometriche, poste sugli edifici adiacenti il pozzo di stazione;
- Piezometri Casagrande o a tubo aperto, realizzati in prossimità delle paratie del pozzo di stazione;
- Piezometri elettrici, realizzati all'interno del pozzo di stazione;
- Inclinometri ed estenso-inclinometri, realizzati in prossimità delle paratie del pozzo di stazione;
- Inclinometri, realizzati nelle paratie perimetrali del pozzo di stazione;
- Mire ottiche, poste sulle paratie all'interno del pozzo di stazione
- Celle di carico, disposte sui puntoni metallici di contrasto;
- Barrette estensimetriche, disposte sui puntoni metallici di contrasto e/o all'interno delle paratie perimetrali del pozzo di stazione.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

Di seguito saranno restituiti i grafici frutto delle letture svolte alla sola strumentazione interna:

- Inclinometri, Estensimetri, Piezometri, acquisizione elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.
- Staffe di livellazione, Capisaldi, Mire Ottiche, acquisizione competenza ATI, elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.

## 2. DATI GENERALI

Commessa: Linea 6 – Metropolitana Di Napoli

Impresa esecutrice: Arco Mirelli S.c.a.r.l.

Monitoraggio: Tre Esse Engineering S.r.l.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

### 3. STRUMENTAZIONE INTERNA INSTALLATA

La nomenclatura della strumentazione di monitoraggio ha subìto una variazione rispetto all'installazione, necessaria per rendere uniforme ed univoco il nome di ogni strumento installato lungo tutta la tratta.

**Esempio:** **AM\_P 77\_S2;**

la prima serie di simboli identifica la stazione di monitoraggio (in questo caso Arco Mirelli),  
la seconda è identificativa del numero di pannello monitorato,  
la terza corrisponde al tipo di barretta estensi metrica installata (S sta per Strain gauge – corda vibrante) e al numero progressivo dello strumento (1,2,...).

#### Elenco strumentazione installata e funzionante.

- n°12 Inclinometri

AM\_IN\_P5\_1, AM\_IN\_P17\_1, AM\_IN\_P18, AM\_IN\_P31\_1,  
AM\_IN\_P32\_1, AM\_IN\_P61\_1, AM\_IN\_P62\_1, AM\_IN\_P76, AM\_IN\_P77,  
AM\_IN\_P87, AM\_IN\_P104, AM\_IN\_P105

- n°10 Piezometri

AM\_PZ11, AM\_PZ12, AM\_PZ13, AM\_PZ14, AM\_PZ15, AM\_PZ16, AM\_PZ17,  
AM\_PZ18, AM\_PZ19 AM\_PZ20

- n°48 Barrette Estensimetriche a corda vibrante per metallo

AM\_IN\_P17\_S1-3/1-4, AM\_IN\_P77\_S1-12  
AM\_SO1\_1L-1T-2L-2T-3L-3T-4L-4T, AM\_SO2\_1L-1T-2L-2T-3L-3T-4L-4T,  
AM\_SO3\_1L-1T-2L-2T-3L-3T-4L-4T

## 4. PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO

Nella figura seguente viene rappresentata la planimetria del cantiere e la disposizione degli strumenti previsti per il monitoraggio geotecnico installati internamente al pozzo stazione.

STAZIONE ARCO MIRELLI

## strumentazione di monitoraggio interna

LM6 7FX 2A I 66  
Data: 29/11/17  
Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6  
TreEsse Engineering S.r.l.




Figura 4.1.: Planimetria pozzo stazione, raffigurante la disposizione della strumentazione di monitoraggio geotecnico interna.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## 5. PLANIMETRIA E SEZIONI ANDAMENTO TETTO DEL TUFO

Nella figura 5.1 viene rappresentata la Planimetria pozzo stazione, nella quale è riportata la collocazione di alcuni sondaggi effettuati per la campagna propedeutica alla stesura del Progetto Definitivo (2005).

Nella figura 5.2 viene rappresentata l'andamento del tetto del Tufo (lato monte) con uno stralcio tratto dall'elaborato grafico del Progetto Definitivo (Stazione Arco Mirelli) allegato alla Relazione Geologica (cod. doc.:LM67F2C0157 – ANNO 2005).

Nella figura 5.3 viene rappresentata l'andamento del tetto del Tufo (lato mare) con uno stralcio tratto dall'elaborato grafico del Progetto Definitivo (Stazione Arco Mirelli) allegato alla Relazione Geologica (cod. doc.:LM67F2C0157 – ANNO 2005).




Figura 5.1.: Planimetria pozzo stazione, raffigurante la collocazione di alcuni sondaggi effettuati per la campagna propedeutica alla stesura del Progetto Definitivo (2005).



Figura 5.2.: Andamento del tetto del Tufo (lato monte) - Stralcio da Elaborato grafico Progetto Definitivo Stazione Arco Mirelli allegato alla Relazione Geologica (cod. doc.: LM67F2C0157 – ANNO 2005).




Figura 5.3.: Andamento del tetto del Tufo (lato mare) - Stralcio da Elaborato grafico Progetto Definitivo Stazione Arco Mirelli allegato alla Relazione Geologica (cod. doc.:LM67F2C0157 – ANNO 2005).

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## 6. FASI LAVORATIVE

Nel presente capitolo vengono esposte le principali lavorazioni in svolgimento nel cantiere Arco Mirelli (Metropolitana di Napoli - Linea 6).

Le indicazioni riportate, aggiornate al periodo di riferimento del presente report, sono frutto sia delle osservazioni in sito dei tecnici Tre Esse sia delle informazioni comunicateci dall’Impresa Esecutrice.

Nella planimetria e nelle sezioni realizzate dalla Scrivente, di seguito riportate, sono state individuate e stimate qualitativamente le aree interessate dalle lavorazioni ritenute significative ai fini del monitoraggio.

Le principali lavorazioni registrate nel cantiere Arco Mirelli hanno riguardato esclusivamente il completamento delle strutture di stazione. La planimetria in figura 6.1 raffigura il pozzo stazione, con la suddivisione in aree di lavoro.

Riferendoci alle sezioni A-A’(fig.6.2), B-B’(fig.6.3), si osserva quanto di seguito riportato.

La strumentazione geotecnica prossima alle sezioni è la seguente:

- Tubo inclinometrico AM\_IN1\_1, AM\_IN\_P5\_1, AM\_IN\_P6, AM\_IN\_P87, AM\_IN\_P88, AM\_IN\_P104, AM\_IN\_P105 tubi piezometrici (di tipo Casagrande) AM\_PZ6, AM\_PZ7, tubi piezometrici (di tipo Tubo aperto) AM\_PZ8, AM\_PZ9, AM\_PZ10 sezione (A-A’)

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

- mentre per la sezione B-B' tubi estenso-inclinometrici AM\_EI1/ES1,  
 AM\_EI3-bis/ES3, AM\_IN\_P17\_1, AM\_IN\_P18, AM\_IN\_P76,  
 AM\_IN\_P77 tubi piezometrici (di tipo Casagrande) AM\_PZ1, AM\_PZ5,  
 sezione (B-B')




Figura 6.1.: Planimetria pozzo stazione, raffigurante la suddivisione in aree di lavoro.




Figura 6.2.: Sezione A-A' pozzo stazione, raffigurante la suddivisione in aree di lavoro.

## SEZIONE B-B'




Figura 6.3.: Sezione B-B' pozzo stazione, raffigurante la suddivisione in aree di lavoro.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## 7. MISURE GEOTECNICHE – INCLINOMETRICHE


Gli inclinometri sono strumenti di controllo dei movimenti e delle deformazioni dei terreni nonché delle variazioni di assetto delle strutture. I rilievi consistono nella misura della variazione delle inclinazioni rispetto alla verticale di punti significativi, dall'inclinazione, mediante integrazione numerica si risale agli spostamenti sul piano x-y. La strumentazione di base è composta da tubo inclinometrico a sezione circolare provvisto di scanalature con funzione di guida per la sonda, sonda inclinometrica, cavo e centralina di misura.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	<b>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</b> <b>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</b>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

7.1 Tabella riepilogativa per gli inclinometri installati in cantiere

NOME	TIPOLOGIA STRUMENTO	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_IN_P5	INCLINOMETRO	27/04/2010			27/04/2010	Vedi nota strumento (*) SOSTITUITO
AM_IN_P5_1	INCLINOMETRO		25/08/2011			(*)
AM_IN_P6	INCLINOMETRO	28/04/2010	01/07/2010		06/05/2013	(*)Vedi nota strumento
AM_IN_P17	INCLINOMETRO	29/04/2010	01/07/2010		25/08/2011	Vedi nota strumento (*) SOSTITUITO
AM_IN_P17_1	INCLINOMETRO		25/08/2011			
AM_IN_P18	INCLINOMETRO	03/05/2010	01/07/2010			
AM_IN_P31	INCLINOMETRO	04/06/2010	02/08/2010		28/10/10	Vedi nota strumento (*) SOSTITUITO
AM_IN_P31_1	INCLINOMETRO		24/08/2011			(*)
AM_IN_P32	INCLINOMETRO	08/06/2010	02/08/2010			Vedi nota strumento (*) SOSTITUITO
AM_IN_P32_1	INCLINOMETRO		24/08/2011			(*)
AM_IN_P61	INCLINOMETRO	10/06/2010	02/08/2010		28/10/10	Vedi nota strumento (*) SOSTITUITO
AM_IN_P61_1	INCLINOMETRO		25/08/2011			(*) FUORI USO
AM_IN_P62	INCLINOMETRO	14/06/2010	02/08/2010		13/01/11	Vedi nota strumento (*) SOSTITUITO
AM_IN_P62_1	INCLINOMETRO		25/08/2011			(*) FUORI USO
AM_IN_P76	INCLINOMETRO	15/06/2010	02/08/2010			(*) escluso dal programma di monitoraggio
AM_IN_P77	INCLINOMETRO	16/06/2010	02/08/2010			(*)
AM_IN_P87	INCLINOMETRO	13/01/2010	16/03/2010			(*)
AM_IN_P88	INCLINOMETRO	13/01/2010	16/03/2010			Interrotto a -11m.s.l.m. (*) FUORI USO
AM_IN_P104	INCLINOMETRO	07/01/2010	04/02/2010			(*) escluso dal programma di monitoraggio
AM_IN_P105	INCLINOMETRO	08/01/2010	04/02/2010			(*) escluso dal programma di monitoraggio

(\*) Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

In fase di verifica dello strumento la sonda inclinometrica si incastra a diverse quote, pertanto non è stata effettuata nessuna misura.

Sostituito dallo strumento AM\_IN\_P5\_1.



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Sostituisce lo strumento AM\_IN\_P5.

in data 14/11/13 è stata effettuata sullo strumento una nuova misura di zero a seguito della variazione di quota  
sopraggiunta a causa delle lavorazioni di cantiere



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

La sonda inclinometrica si incarta nel tubo, a -3,00 da piano campagna pertanto le misure non verranno più effettuate

L'ultima misura disponibile è riportata nel report APR 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 21



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

La sonda inclinometrica si incarta nel tubo, pertanto le misure verranno effettuate da -27,0 m.s.l.m.

Sostituito dallo strumento AM\_IN\_P17\_1.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report LUG-AGO 2011 con codifica: LM6 7FX 2A I 03



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input checked="" type="checkbox"/>  congruente non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

NOTE
Sostituisce lo strumento AM_IN_P17.
in data 14/11/13 è stata effettuata sullo strumento una nuova misura di zero a seguito della variazione di quota sopraggiunta a causa delle lavorazioni di cantiere

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	<b>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</b> <b>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</b>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---



**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-TABULATI-**

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico
Nome tubo	AM_IN_P17_1
Azimut di riferimento	175
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,99
Data lettura di zero	14/11/2013
Data posa in opera	30/05/2006


Misura      161      in data      13/11/2017 9.19

SPOSTAMENTI LOCALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
1,5	-1,215	0,303	1,252	283,991
0,5	-0,594	-0,384	0,707	237,148
-0,5	0,392	0,066	0,398	80,407
-1,5	0,471	0,095	0,481	78,641
-2,5	1,131	0,158	1,142	82,024
-3,5	-0,121	0,109	0,163	311,934
-4,5	0,438	0,214	0,487	63,973
-5,5	0,229	0,269	0,353	40,432
-6,5	0,647	0,213	0,681	71,802
-7,5	1,139	0,141	1,147	82,949
-8,5	-0,029	-0,749	0,749	182,185
-9,5	-0,166	-0,907	0,922	190,351
-10,5	-0,518	-1,116	1,230	204,892
-11,5	0,107	0,104	0,149	46,042
-12,5	-0,788	0,692	1,049	311,277
-13,5	-0,678	0,366	0,771	298,373
-14,5	0,189	1,737	1,747	6,211
-15,5	-0,295	0,461	0,548	327,369
-16,5	0,005	0,611	0,611	0,453
-17,5	0,403	-0,153	0,431	110,780
-18,5	-1,007	1,304	1,648	322,338
-19,5	-0,528	0,900	1,044	329,579
-20,5	0,773	-2,399	2,521	162,145
-21,5	-0,625	-0,565	0,843	227,893
-22,5	-0,744	-0,571	0,938	232,480
-23,5	0,516	-0,815	0,965	147,637
-24,5	-0,330	-0,920	0,977	199,722
-25,5	-0,407	-0,708	0,817	209,868
-26,5	-0,540	-0,733	0,911	216,372
-27,5	0,561	-0,438	0,712	127,956
-28,5	0,578	-1,032	1,183	150,753
-29,5	0,853	-0,976	1,296	138,848
-30,5	0,680	-0,650	0,941	133,674
-31,5	0,353	-0,391	0,527	137,919
-32,5	0,011	-0,321	0,321	178,001
-33,5	0,079	-0,461	0,467	170,218
-34,5	-0,165	-0,018	0,166	263,821
-35,5	-0,306	0,008	0,306	271,539


SPOSTAMENTI INTEGRALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
1,5	0,501	-6,556	6,575	175,629
0,5	1,717	-6,859	7,070	165,949
-0,5	2,310	-6,475	6,875	160,363
-1,5	1,918	-6,541	6,817	163,658
-2,5	1,447	-6,636	6,792	167,702
-3,5	0,316	-6,795	6,802	177,336
-4,5	0,437	-6,903	6,917	176,376
-5,5	0,000	-7,117	7,117	180,004
-6,5	-0,229	-7,386	7,389	181,780
-7,5	-0,876	-7,599	7,649	186,579
-8,5	-2,015	-7,739	7,997	194,593
-9,5	-1,986	-6,991	7,268	195,862
-10,5	-1,821	-6,084	6,350	196,662
-11,5	-1,303	-4,968	5,136	194,697
-12,5	-1,410	-5,072	5,264	195,542
-13,5	-0,622	-5,763	5,797	186,164
-14,5	0,056	-6,130	6,130	179,478
-15,5	-0,133	-7,866	7,867	180,970
-16,5	0,162	-8,327	8,329	178,885
-17,5	0,157	-8,938	8,940	178,992
-18,5	-0,246	-8,785	8,789	181,603
-19,5	0,761	-10,090	10,119	175,687
-20,5	1,289	-10,990	11,065	173,308
-21,5	0,517	-8,591	8,606	176,559
-22,5	1,142	-8,025	8,106	171,901
-23,5	1,886	-7,454	7,689	165,800
-24,5	1,370	-6,639	6,779	168,342
-25,5	1,700	-5,719	5,967	163,451
-26,5	2,106	-5,011	5,436	157,200
-27,5	2,646	-4,278	5,030	148,257
-28,5	2,085	-3,840	4,370	151,498
-29,5	1,507	-2,808	3,187	151,774
-30,5	0,654	-1,832	1,945	160,347
-31,5	-0,026	-1,182	1,183	181,269
-32,5	-0,380	-0,791	0,877	205,642
-33,5	-0,391	-0,470	0,611	219,739
-34,5	-0,470	-0,010	0,470	268,829
-35,5	-0,306	0,008	0,306	271,539

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	161	in data	13/11/2017 9.19
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P17_1				
Azimut di riferimento	175				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,99				
Data lettura di zero	14/11/2013				
Data posa in opera	30/05/2006				

Spostamenti Differenziali Locali  
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)





Spostamenti Differenziali Locali  
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)





MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-2/5

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	161	in data	13/11/2017 9.19
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P17_1				
Azimut di riferimento	175				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,99				
Data lettura di zero	14/11/2013				
Data posa in opera	30/05/2006				







MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-3/5

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	161	in data	13/11/2017 9.19
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P17_1				
Azimut di riferimento	175				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,99				
Data lettura di zero	14/11/2013				
Data posa in opera	30/05/2006				


Spostamenti Differenziali Integrali  
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)



Spostamenti Differenziali Integrali  
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)



Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	161	in data	13/11/2017 9.19
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P17_1				
Azimut di riferimento	175				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,99				
Data lettura di zero	14/11/2013				
Data posa in opera	30/05/2006				







MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-5/5

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	161	in data	13/11/2017 9.19
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P17_1				
Azimut di riferimento	175				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,99				
Data lettura di zero	14/11/2013				
Data posa in opera	30/05/2006				

Spostamenti Differenziali Integrali  
Diagramma polare





Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**


<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	<b>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</b> <b>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</b>	<b>LM6 7FX 2A I 66</b> Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	--



**MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-TABULATI-**

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico
Nome tubo	AM_IN_P18
Azimut di riferimento	160
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,97
Data lettura di zero	01/07/2010
Data posa in opera	03/05/2010


Misura      178      in data      13/11/2017 9.38

SPOSTAMENTI LOCALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
-2,5	0,450	1,907	1,960	13,278
-3,5	0,432	0,316	0,536	53,805
-4,5	-0,008	-0,004	0,008	244,491
-5,5	-0,295	-0,205	0,359	235,205
-6,5	-0,714	0,647	0,964	312,192
-7,5	-0,469	0,598	0,760	321,911
-8,5	-0,273	1,099	1,132	346,034
-9,5	0,282	0,687	0,742	22,332
-10,5	-0,080	0,560	0,566	351,836
-11,5	-0,081	0,077	0,112	313,574
-12,5	-0,432	0,392	0,583	312,267
-13,5	-1,065	0,404	1,139	290,769
-14,5	-1,513	0,629	1,638	292,589
-15,5	-0,302	0,204	0,364	304,016
-16,5	-0,012	0,187	0,188	356,444
-17,5	-0,383	0,925	1,001	337,483
-18,5	-0,151	0,130	0,199	310,814
-19,5	0,377	-0,526	0,648	144,375
-20,5	0,179	-1,002	1,017	169,884
-21,5	0,400	-0,870	0,958	155,311
-22,5	0,219	-1,172	1,192	169,434
-23,5	0,939	-1,069	1,422	138,696
-24,5	0,544	-1,166	1,287	155,014
-25,5	-0,023	-1,494	1,494	180,887
-26,5	-0,212	-1,748	1,760	186,909
-27,5	-0,143	-1,707	1,713	184,795
-28,5	-0,115	-1,358	1,363	184,859
-29,5	-0,078	-0,773	0,777	185,787
-30,5	0,289	-0,949	0,992	163,076
-31,5	-0,036	-0,830	0,831	182,517
-32,5	-0,671	-0,055	0,673	265,284
-33,5	-0,138	-0,266	0,300	207,459
-34,5	-0,062	0,000	0,062	269,735
-35,5	-0,183	0,408	0,447	335,834
-36,5	-0,095	-0,034	0,101	250,215
-37,5	-1,383	1,483	2,028	317,008


SPOSTAMENTI INTEGRALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
-2,5	-4,807	-4,574	6,636	226,421
-3,5	-5,257	-6,482	8,346	219,046
-4,5	-5,690	-6,798	8,865	219,928
-5,5	-5,682	-6,794	8,857	219,905
-6,5	-5,387	-6,589	8,511	219,267
-7,5	-4,673	-7,237	8,614	212,852
-8,5	-4,204	-7,835	8,891	208,218
-9,5	-3,931	-8,934	9,760	203,750
-10,5	-4,213	-9,620	10,502	203,650
-11,5	-4,133	-10,180	10,987	202,094
-12,5	-4,052	-10,257	11,029	201,555
-13,5	-3,620	-10,650	11,248	198,774
-14,5	-2,555	-11,054	11,345	193,015
-15,5	-1,042	-11,683	11,729	185,097
-16,5	-0,740	-11,887	11,910	183,564
-17,5	-0,729	-12,074	12,096	183,454
-18,5	-0,345	-12,999	13,004	181,521
-19,5	-0,194	-13,129	13,131	180,848
-20,5	-0,572	-12,603	12,616	182,597
-21,5	-0,750	-11,601	11,626	183,700
-22,5	-1,150	-10,731	10,792	186,119
-23,5	-1,369	-9,559	9,656	188,151
-24,5	-2,308	-8,490	8,799	195,207
-25,5	-2,851	-7,324	7,860	201,272
-26,5	-2,828	-5,830	6,480	205,878
-27,5	-2,617	-4,083	4,849	212,655
-28,5	-2,473	-2,375	3,429	226,157
-29,5	-2,358	-1,017	2,568	246,660
-30,5	-2,279	-0,244	2,292	263,893
-31,5	-2,568	0,705	2,663	285,355
-32,5	-2,532	1,535	2,961	301,232
-33,5	-1,861	1,591	2,448	310,522
-34,5	-1,723	1,857	2,533	317,147
-35,5	-1,661	1,857	2,491	318,191
-36,5	-1,478	1,449	2,070	314,436
-37,5	-1,383	1,483	2,028	317,008

Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	178	in data	13/11/2017 9.38
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P18				
Azimut di riferimento	160				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,97				
Data lettura di zero	01/07/2010				
Data posa in opera	03/05/2010				



Spostamenti Differenziali Locali  
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)



Spostamenti Differenziali Locali  
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)




Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	178	in data	13/11/2017 9.38
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P18				
Azimut di riferimento	160				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,97				
Data lettura di zero	01/07/2010				
Data posa in opera	03/05/2010				




Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	178	in data	13/11/2017 9.38
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P18				
Azimut di riferimento	160				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,97				
Data lettura di zero	01/07/2010				
Data posa in opera	03/05/2010				


Spostamenti Differenziali Integrali  
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)



Spostamenti Differenziali Integrali  
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)



Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	178	in data	13/11/2017 9.38
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P18				
Azimut di riferimento	160				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,97				
Data lettura di zero	01/07/2010				
Data posa in opera	03/05/2010				






MISURE INCLINOMETRICHE  
ELABORAZIONE DA FONDO FORO  
-GRAFICI-5/5


Ubicazione	STAZIONE ARCO MIRELLI	Ultima Misura	178	in data	13/11/2017 9.38
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico				
Nome tubo	AM_IN_P18				
Azimut di riferimento	160				
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	1,97				
Data lettura di zero	01/07/2010				
Data posa in opera	03/05/2010				

Spostamenti Differenziali Integrali  
Diagramma polare



## Inclinometro

AM\_IN\_P31



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


### NOTE


La sonda inclinometrica si incarta nel tubo a più quote pertanto le misure non verranno più effettuate.

Sostituito dallo strumento AM\_IN\_P31\_1.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report AGO-SET 2010 con codifica: LM6 7FX 2A 152-R09

## Inclinometro

AM\_IN\_P31\_1



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


### NOTE

Sostituisce lo strumento AM\_IN\_P31.

Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Sostituito dallo strumento AM\_IN\_P32\_1.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report GIU 2011 con codifica: LM6 7FX 2A I 02



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**


Sostituisce lo strumento AM\_IN\_P32.

Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/>  congruente non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

<b>NOTE</b>
La sonda inclinometrica si incarta nel tubo a più quote pertanto le misure non verranno più effettuate.
Sostituito dallo strumento AM_IN_P61_1.
L'ultima misura disponibile è riportata nel report AGO-SET 2010 con codifica: LM6 7FX 2A 152-R09



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Sostituisce lo strumento AM\_IN\_P61.


Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2016 con codifica: LM6 7FX 2A I52



<b>Affidabilità strumentale</b> A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	congruente  non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

<b>NOTE</b>
La sonda inclinometrica si incassa nel tubo a più quote pertanto le misure non verranno più effettuate.
Sostituito dallo strumento AM_IN_P62_1.
L'ultima misura disponibile è riportata nel report NOV 2010 con codifica: LM6 7FX 2A 152-R11



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

  
  
 X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


  
  


*NOTE*

Sostituisce lo strumento AM\_IN\_P62.


Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2016 con codifica: LM6 7FX 2A I52




<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere da scartare	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

<b>NOTE</b>
in data 06/09/11 è stata effettuata sullo strumento una nuova misura di zero a seguito della variazione di quota sopraggiunta a causa delle lavorazioni di cantiere
escluso dal programma di monitoraggio
L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 61



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere da scartare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>NOTE</b>
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



Affidabilità strumentale  
A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

A seguito delle lavorazioni di cantiere lo strumento è stato ulteriormente ribassato, pertanto nei grafici allo strumento mancano 10mt. in testa

L'ultima misura disponibile è riportata nel report APR 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 60



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

La sonda inclinometrica si incassa nel tubo, pertanto le misure verranno effettuate da -11,0 m.s.l.m.


A seguito delle lavorazioni di cantiere lo strumento è stato ulteriormente ribassato, la sonda si blocca a -2,50 mt. da testa tubo, pertanto non vengono effettuate letture sullo strumento.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report NOV 2011 con codifica: LM6 7FX 2A I 06



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	congruente  non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

<b>NOTE</b>
escluso dal programma di monitoraggio
L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 61



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 - TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/>  congruente non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

<b>NOTE</b>
escluso dal programma di monitoraggio
L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 61

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## 8. MISURE GEOTECNICHE – PIEZOMETRICHE


I piezometri sono strumenti per il controllo delle variazioni di quota della falda.

Ciò è reso possibile tramite l'utilizzo di tubi che raggiungono l'acquifero, possono essere di tipo aperto o fornite di cella di Casagrande. I primi terminano in fondo con un tratto fenestrato, gli altri con una cella porosa, entrambe permettono l'ingresso al loro interno dell'acqua di falda. La misura si effettua mediante freatimetro elettrico, che restituisce la profondità del livello di falda in metri da boccaforo, successivamente trasformata in quota assoluta.

Tabella riepilogativa per i piezometri installati in cantiere

NOME	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO Interruzione	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_PZ8	PIEZ. TA	13/05/10	13/05/10		15/02/2011	(*) Vedi nota
AM_PZ9	PIEZ. TA	24/05/10	24/05/10		15/12/2010	(*) Vedi nota
AM_PZ10	PIEZ. TA	24/05/10	24/05/10		20/05/2011	(*) Vedi nota
AM_PZ11	PIEZ. CS	04/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ12	PIEZ. CS	05/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ13	PIEZ. CS	08/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ14	PIEZ. CS	09/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ15	PIEZ. CS	10/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ16	PIEZ. CS	17/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ17	PIEZ. CS	22/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ18	PIEZ. CS	18/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ19	PIEZ. CS	11/06/10	25/06/10			(*)
AM_PZ20	PIEZ. CS	10/06/10	25/06/10			(*)

(\*) Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Per il periodo in esame non ci sono misure da consegnare .

Lo strumento risulta fuori uso, pertanto non sarà più incluso nel programma di monitoraggio.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report FEB-MAR 2011 con codifica: LM6 7FX 2A 152-R13



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Per il periodo in esame non ci sono misure da consegnare.

Lo strumento risulta fuori uso, pertanto non sarà più incluso nel programma di monitoraggio.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 10-GEN 2011 con codifica: LM6 7FX 2A 152-R12



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio


congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Per il periodo in esame non ci sono misure da consegnare .

Lo strumento risulta fuori uso, pertanto non sarà più incluso nel programma di monitoraggio.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2011 con codifica: LM6 7FX 2A I 01



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**


L'ultima misura disponibile è riportata nel report FEB 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 19

Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.




Affidabilità strumentale	Congruenza progettuale
A.T.I. LM6 – TreEsse	C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere da scartare	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	congruente non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

<b>NOTE</b>	
L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 18	
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.	



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

<b>NOTE</b>
L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 18
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X


Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**


L'ultima misura disponibile è riportata nel report SET 2012 con codifica: LM6 7FX 2A I 15

Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.




Affidabilità strumentale  A.T.I. LM6 – TreEsse	Congruenza progettuale  C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	congruente non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

NOTE
L'ultima misura disponibile è riportata nel report NOV 2012 con codifica: LM6 7FX 2A I 17
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.




<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/>  congruente non congruente, da valutare non congruente con implicazioni sulla sicurezza

<b>NOTE</b>
L'ultima misura disponibile è riportata nel report SET 2012 con codifica: LM6 7FX 2A I 15
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.




<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

<b>NOTE</b>
L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 18
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.




Affidabilità strumentale  A.T.I. LM6 – TreEsse	Congruenza progettuale  C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> X

<i>NOTE</i>	
L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 18	
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.	



<b>Affidabilità strumentale</b>  A.T.I. LM6 – TreEsse	<b>Congruenza progettuale</b> C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio
buono da rivedere  da scartare	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE
L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 18
Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2A I 18

Per lo strumento al presente report non vi sono misure da consegnare.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

## **9. MISURE GEOTECNICHE - BARRETTE ESTENSIMETRICHE A CORDA VIBRANTE.**

Gli estensimetri a corda vibrante sono costituiti da un filo d'acciaio, teso tra due supporti ancorati alla struttura da monitorare e messo in vibrazione da un elettromagnete.

Le deformazioni della struttura causano un movimento dei due supporti, facendo variare il tensionamento del filo. Questa variazione di tesatura provoca un mutamento della frequenza di vibrazione della corda, che risulta proporzionale alle deformazioni agenti.

Tutte le barrette estensimetriche installate sono del tipo a corda vibrante per metallo, rese solidali alla struttura mediante saldatura.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

Tabella riepilogativa per le barrette estensimetriche installate in cantiere

Pannello N°17

COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE	DATA INSTALL.	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETT. DI ZERO	PERIODO INTERRU ZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_P 17_S1/1	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S1/2	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S1/3	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S1/4	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S2/1	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09				nessun segnale
AM_P 17_S2/2	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S2/3	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S2/4	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale
AM_P 17_S3/1	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		08/04/10	nessun segnale
AM_P 17_S3/2	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		19/12/11	Segnale discontinuo
AM_P 17_S3/3	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		19/12/11	Segnale discontinuo
AM_P 17_S3/4	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	09/12/09	28/01/10		05/09/16	nessun segnale

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

Pannello N°77

COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE	DATA INSTALL.	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETT. DI ZERO	PERIODO Interruzione	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_P 77_S1	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S2	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S3	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09		19/12/11	Segnale discontinuo
AM_P 77_S4	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S5	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S6	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09		04/05/10	nessun segnale
AM_P 77_S7	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09		19/12/11	Segnale discontinuo
AM_P 77_S8	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S9	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S10	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09	11/09/09			Rimossa a seguito delle lavorazioni
AM_P 77_S11	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09				nessun segnale
AM_P 77_S12	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	27/02/09				nessun segnale

Tabella Puntone PU1

NOME	TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE	DATA INSTALL.	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETT. DI ZERO	PERIODO Interruzione	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_PU1_S1	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	04/08/11	04/08/11		10/10/11	Rimossa a seguito dello smontaggio del puntone
AM_PU1_S2	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	04/08/11	04/08/11		10/10/11	Rimossa a seguito dello smontaggio del puntone

Tabella Solaio SO1

NOME	TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE	DATA INSTALL.	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETT. DI ZERO	PERIODO Interruzione	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_SO1_1L	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	28/11/11	19/12/11		29/06/17	
AM_SO1_1T	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	28/11/11	19/12/11		29/06/17	
AM_SO1_2L	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	28/11/11	19/12/11		29/06/17	
AM_SO1_2T	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	28/11/11	19/12/11		29/06/17	
AM_SO1_3L	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	21/12/11	31/01/12		24/03/16	nessun segnale
AM_SO1_3T	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	21/12/11	31/01/12		24/03/16	nessun segnale
AM_SO1_4L	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	21/12/11	31/01/12		24/03/16	nessun segnale
AM_SO1_4T	BARRETTE ESTENSIM. A C.V.	21/12/11	31/01/12		24/03/16	nessun segnale


<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE ARCO MIRELLI</i>	LM6 7FX 2A I 66 Data: 29/11/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

Tabella Solai SO2 - SO3

NOME	TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE	DATA INSTALL.	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETT. DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
AM_SO2_1L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	26/04/12	21/05/12		29/06/17	
AM_SO2_1T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	26/04/12	21/05/12		29/06/17	
AM_SO2_2L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	26/04/12	21/05/12		29/06/17	
AM_SO2_2T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	26/04/12	21/05/12		29/06/17	
AM_SO2_3L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	19/07/12				Non funzionante
AM_SO2_3T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	19/07/12	19/07/12		29/06/17	
AM_SO2_4L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	19/07/12	19/07/12		29/06/17	
AM_SO2_4T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	19/07/12	19/07/12		24/03/16	nessun segnale
AM_SO3_1L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	09/11/12	05/12/12		29/06/17	
AM_SO3_1T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	09/11/12	05/12/12		29/06/17	
AM_SO3_2L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	09/11/12	05/12/12		29/06/17	
AM_SO3_2T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	09/11/12	05/12/12		29/06/17	
AM_SO3_3L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	22/11/12	12/12/12		29/06/17	
AM_SO3_3T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	22/11/12	12/12/12		29/06/17	
AM_SO3_4L	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	22/11/12	12/12/12		29/06/17	
AM_SO3_4T	BARRETTE ESTENSIM. A.C.V.	22/11/12	12/12/12		29/06/17	

Pannello strumentato

AM\_P 17




SCHEMA INSTALLAZIONE STRUMENT. GEOTECNICA (BECV PER METALLO)  
PANNELLO N°17

Affidabilità strumentale


A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare



Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza







**NOTE**

La barrette estensimetriche AM\_P\_17 non restituiscono nessun segnale.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report GIUAGO 2016 con codifica: LM6 7FX 2A I 53

Pannello strumentato

AM\_P 77




SCHEMA INSTALLAZIONE STRUMENT. GEOTECNICA (BECV PER METALLO)  
PANNELLO N°77

Affidabilità strumentale


A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare



Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza



**NOTE**

La barretta estensimetrica AM\_77\_S11 non restituisce nessun segnale.

La barretta estensimetrica AM\_77\_S12 non restituisce nessun segnale.


La barretta estensimetrica AM\_77\_S6 non restituisce nessun segnale.

La barretta estensimetrica AM\_77\_S3 restituisce valori discontinui.

La barretta estensimetrica AM\_77\_S7 restituisce valori discontinui.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 61


Puntone strumentato      AM\_PU1



Affidabilità strumentale


A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare



Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza




*NOTE*

In data 10/10/2011 strumenti rimossi a seguito dello smontaggio del puntone.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report OTT 2011 con codifica: LM6 7FX 2A I 05


### Strumentazione Solaio AM\_SO1



#### Affidabilità strumentale


A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare



#### Congruenza progettuale C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza



### NOTE

La barretta estensi metrica AM\_SO1\_3L non è funzionante.


La barretta estensi metrica AM\_SO1\_3T non è funzionante.

La barretta estensi metrica AM\_SO1\_4L non è funzionante.

La barretta estensi metrica AM\_SO1\_4T non è funzionante.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report GIU 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 62


### Strumentazione Solaio AM\_SO2



#### Affidabilità strumentale


A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare



#### Congruenza progettuale C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza




#### NOTE

La barretta estensi metrica AM\_SO2\_3L non è funzionante.

La barretta estensi metrica AM\_SO2\_4T non è funzionante.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report GIU 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 62


## Strumentazione Solaio AM\_SO3



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare




Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.

Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza



### NOTE

L'ultima misura disponibile è riportata nel report GIU 2017 con codifica: LM6 7FX 2A I 62

METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TREESSE ENGINEERING S.R.L.



# SETTEMBRE 2017

## **STAZIONE ARCO MIRELLI**

## METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TREESSE ENGINEERING S.R.L.

AM	AM_PZ17_S	PIEZ. CASAGRANDE	25					0	3
AM	AM_PZ17_P	PIEZ. CASAGRANDE	30					0	3
AM	AM_PZ18_S	PIEZ. CASAGRANDE	29					0	3
AM	AM_PZ18_P	PIEZ. CASAGRANDE	31					0	3
AM	AM_PZ19_S	PIEZ. CASAGRANDE	28					0	3
AM	AM_PZ19_P	PIEZ. CASAGRANDE	35					0	3
AM	AM_PZ20_S	PIEZ. CASAGRANDE	29					0	3
AM	AM_PZ20_P	PIEZ. CASAGRANDE	34					0	3
AM	AM_PZ21_S	PIEZ. CASAGRANDE	29					0	0
AM	AM_PZ21_P	PIEZ. CASAGRANDE	32					0	0
AM	AM_PZ22_S	PIEZ. CASAGRANDE	29					0	0
AM	AM_PZ22_P	PIEZ. CASAGRANDE	32					0	0
AM	AM_PZ23_S	PIEZ. CASAGRANDE	29					0	0
AM	AM_PZ23_P	PIEZ. CASAGRANDE	32					0	0
AM	AM_PZ24_S	PIEZ. CASAGRANDE	30					0	0
AM	AM_PZ24_P	PIEZ. CASAGRANDE	29					0	0
AM	AM_IN_P6	INCLINOMETRO	3/44					0	1
AM	AM_IN_P88	INCLINOMETRO	08/36					0	1

### Note:

Gli strumenti AM\_EI3 bis/ES3 bis (ESTENSO-INCLINOMETRO) e AM\_EI1/AM\_ES1 (ESTENSO-INCLINOMETRO) risultano leggibili con la sonda inclinometrica ma con la sonda estensimetrica. Pertanto nel programma di monitoraggio verranno eseguite le sole letture inclinometriche.

## **STAZIONE MUNICIPIO**

COD. STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
MU	MU_PZ1	PIEZ. TUBO APERTO	16,5						0	6	
MU	MU_PZ2	PIEZ. TUBO APERTO	25,5						0	10	
MU	MU_PZ3	PIEZ. TUBO APERTO	25,20						0	9	
MU	MU_PZ4	PIEZ. TUBO APERTO	23,80						0	13	
MU	MU_PZ5	PIEZ. TUBO APERTO	17,70						0	14	
MU	MU_PZ6	PIEZ. TUBO APERTO	13						0	12	
MU	MU_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35						0	8	
MU	MU_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34						0	7	
MU	MU_EI3/ES3	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34						0	6	
MU	MU_EI4/ES4	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35						0	5	

## CAMERE DI VENTILAZIONE

**TORRETTA**

## METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTI MANUTENZIONE TREESSE ENGINEERING S.R.L.

### S.MARIA IN PORTICO

COD. STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_SMP	CDV_SMP_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	30/30							0	1
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30	1					P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21	1					P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21	1					P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30		1				P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21		1				P	1	2

### VITTORIA

COD. STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ1	PIEZ. CASAGRANDE	24							0	2
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ2	PIEZ. CASAGRANDE	24	1					P	1	6

### LEGENDA

	IN ROSSO STRUMENTO FUORI USO (per il quale è inutile programmare attività di manutenzione e monitoraggio)
	IN VERDE STRUMENTO A FUNZIONALITA' RIDOTTA
	IN ARANCIO STRUMENTO SOSTITUITO
	ESITO POSITIVO
	ESITO NEGATIVO
	VIDEOISPEZIONE ESEGUITA

### NOTE

Gli strumenti sottoposti a manutenzione nel periodo indicato, dopo il trattamento di spурго, lavaggio a pressione, verifica dell'accessibilità tubi di misura, hanno migliorato la loro funzionalità. Superando le prove con esito positivo.

Per i piezometri tipo Casagrande sotto riportati, si evince la scarsa comunicazione fra i tubi di misura, che indica un ridotto ricircolo dell'acqua all'interno della cella. Dalla risposta strumentale ottenuta durante le fasi di manutenzione, si suppone un funzionamento assimilabile più a piezometri tubo aperto che non a celle tipo Casagrande, ciò potrebbe comportare tempi di risposta più lunghi. Tuttavia questi strumenti continuano a fornire misure correlabili con gli altri strumenti funzionanti, continueranno ad essere regolarmente inseriti nel programma di monitoraggio e di manutenzione.