



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.
Lotto 3

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano	
PROGETTO ESECUTIVO	
8. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI ALBERI DA SOSTITUIRE	
<div>II RUP</div> <div>dott.ssa Teresa Bastia</div>	<div>I progettisti</div> <div>dott. Alfredo Esposito</div> <div>dott. Andrea Coppeta</div> <div>dott. Antonio Pepe</div>
Dicembre 2024	

Via Domenico Atripaldi - albero n.9 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: PAULOWNIA TOMENTOSA

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 8 M

DIAMETRO FUSTO: 40 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ESEMPLARE QUASI COMPLETAMENTE SECCO


FUSTO: CARIE ESTESA CON LEGNO DISFUNZIONALE

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO ACER CAMPESTRE

Via Domenico Atripaldi - albero n.11 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *7 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESEMPLARE QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.17 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *6 m*

DIAMETRO FUSTO: *20 cm*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESEMPLARE QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO: *LEGGERMENTE INCLINATO*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO ACER CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.18 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *1 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *POCHI RICACCI A CAUSA DI VECCHI CAPITOZZI*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.19 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *0,6 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *DRASTICAMENTE RIDOTTA, PERDITA IRRIMEDIABILE DELLA STRUTTURA CON POCHI RICACCI A SEGUITO DI VECCHI CAPITOZZI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.21 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.40 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *8 M*

DIAMETRO FUSTO: *50 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.45 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *11 M*

DIAMETRO FUSTO: *60 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *3 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *QUASI COMPLETAMENTE SECCA*

FUSTO: *PRESENZA DI UNA CURVA AD "S" A CIRCA 1 M DAL COLLETO*

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.68 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO, CON POCHI RICACCI EPICORMICI*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *ACER CAMPESTRE**

Via Domenico Atripaldi - albero n.79 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *8 M*

DIAMETRO FUSTO: *40 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *QUASI COMPLETAMENTE SECCA, CON POCHI RICACCI EPICORMICI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.82 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: PAULOWNIA TOMENTOSA

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 12 M

DIAMETRO FUSTO: 50 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO ACER CAMPESTRE

Via Domenico Atripaldi - albero n.83 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *8 m*

DIAMETRO FUSTO: *30 cm*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.84 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *12 M*

DIAMETRO FUSTO: *50 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.89 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *QUERCUS ILEX*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *7 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *4 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.96 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *7 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.105 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *9 M*

DIAMETRO FUSTO: *40 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *3 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Domenico Atripaldi - albero n.106 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PAULOWNIA TOMENTOSA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *5 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESTREMAMENTE RIDOTTA, CON POCHI RICACCI*

FUSTO: *ARCUATO CON CURVA AD "S"*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO ACER CAMPESTRE*

Viale Decio Mure- albero n.7 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PITTOSPORUM TOBIRA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PITTOSPORUM TOBIRA**

Viale Decio Mure- albero n.26 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PITTOSPORUM TOBIRA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PITTOSPORUM TOBIRA**

Via Fabio Giordano - albero n.4 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 2 M

DIAMETRO FUSTO: 8 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ALBERO COMPLETAMENTE SECCO

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *HIBISCUS SYRIACUS*

Via Fabio Giordano - albero n.25 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **HIBISCUS SYRIACUS***

Via Fabio Giordano - albero n.29 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **HIBISCUS SYRIACUS***

Via Prospero Guidone - albero n.11 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *COMPLETAMENTE ASSENTE, SALVO POCHISSIMI RICACCI*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Prospero Guidone - albero n.46 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Prospero Guidone - albero n.47 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Prospero Guidone - albero n.66 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *YUCCA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO ORIGINARIAMENTE NON PRESENTE NEL FILARE, PIANTATO DA CITTADINI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Prospero Guidone - albero n.69 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *YUCCA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *1 M*

DIAMETRO FUSTO: *5 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO ORIGINARIAMENTE NON PRESENTE NEL FILARE, PIANTATO DA CITTADINI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Prospero Guidone - albero n.79 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *9 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *2 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *DISARTICOLATA*

FUSTO:

COLLETO/RADICI: *LESIONE LONGITUDINALE E LEGNO DISFUNZIONALE*

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Giulia Lama - albero n.13 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Giulia Lama - albero n.19 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 6 M

DIAMETRO FUSTO: 20 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ALBERO COMPLETAMENTE SECCO

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Giulia Lama - albero n.24 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*


FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Giulia Lama - albero n.25 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTA/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Giulia Lama - albero n.26 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Giulia Lama - albero n.37 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Giulia Lama - albero n.39 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Alberto Marghieri - albero n.29 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *2 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *MEDIAMENTE INCLINATO*

COLLETTO/RADICI: *LESIONE AL COLLETTO CON LEGNO ESPOSTO E DISFUNZIONALE*

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Via Alberto Marghieri - albero n.34 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Via Alberto Marghieri - albero n.44 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Via Enrico Forzati - albero n.17 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 2 M

DIAMETRO FUSTO: 10 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ALBERO COMPLETAMENTE SECCO

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.18 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.25 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.27 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *15 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.31 - SCHEDE DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTA/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.52 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *8 M*

DIAMETRO FUSTO: *40 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *4 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *CARIE AL CASTELLO CON LEGNO DEGRADATO*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *TILIA X EUROPEA**

Via Enrico Forzati - albero n.53 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.54 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *4 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *LESIONE CON CARIE AL CENTRO DEL FUSTO*

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.63 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO:

COLLETTO/RADICI: *CARIE ESTESA PER CIRCA 40 CM, CON DISTACCO CORTECCIA*

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.64 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *15 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *PRATICAMENTE ASSENTE CON PRESENZA DI SOLI RAMETTI EPICORMICI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.66 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *15 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.75 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.80 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PLATANUS SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *6 M*

DIAMETRO FUSTO: *40 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ASSENTE, PRESENZA DI VECCHI GETTI DOVUTI A PASSATE CAPITIZZATURE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.90 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 3 M

DIAMETRO FUSTO: 15 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: SBILANCIATA

FUSTO: CARIE ESTESA PER 70 CM CON TORSIONE

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM*

Via Enrico Forzati - albero n.100 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *QUASI ASSENTE, COSTITUITA DA UNA SOLA BRANCA CURVA*

FUSTO: *PIEGATURA IN PROSSIMITÀ DEL COLLETO*

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.101 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PLATANUS SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *40 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.121 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ASIMMETRICA, COSTITUITA DA UNA SOLA BRANCA POCO VITALE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.122 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ASIMMETRICA E DISARTICOLATA, PRESENTI POCHI RICACCI A SEGUITO DI VECCHIE CAPITIZZATURE*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.126 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *DECORTICAMENTO DIFFUSO; LEGNO ESPOSTO E DEGRADATO PER CIRCA 80 CM*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.130 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *FERITA AL CASTELLO CON LEGNO ESPOSTO E DISFUNZIONALE*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Via Enrico Forzati - albero n.132 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *GROSSA FERITA AL CASTELLO CON CAVITÀ ESTESA ALL'INTERNO DEL LEGNO*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Corso IV Novembre - albero n.2 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDII***

Corso IV Novembre - albero n.5 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PRUNUS CERASIFERA* VAR. *PISSARDII*

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 3 M

DIAMETRO FUSTO: 20 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ALBERO COMPLETAMENTE SECCO

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PRUNUS CERASIFERA* VAR. *PISSARDII*

Corso IV Novembre - albero n.17 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PRUNUS CERASIFERA* VAR. *PISSARDII*

SITO DI IMPIANTO: FOSSETTA

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 4 M

DIAMETRO FUSTO: 20 CM

DIAMETRO CHIOMA: -

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: ALBERO COMPLETAMENTE SECCO

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PRUNUS CERASIFERA* VAR. *PISSARDII*

Corso IV Novembre - albero n.42 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **PRUNUS CERASIFERA** VAR. **PISSARDII***

Via Nicola Stigliola - albero n.9 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PLATANUS SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *5 M*

DIAMETRO FUSTO: *40 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDII**

Via Nicola Stigliola - albero n.19 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PRUNUS CERASIFERA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *5 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *3 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PRUNUS CERASIFERA* VAR. *PISSARDII**

Via Nicola Stigliola - albero n.22 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *DISARTICOLATA E SBILANCIATA*


FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDII**

Via Nicola Stigliola - albero n.24 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PRUNUS CERASIFERA*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *2 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *DISARTICOLATA E SBILANCIATA*

FUSTO: *GROSSA CARIE CON LESIONE AL CENTRO DEL FUSTO*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDII*

Via Nicola Stigliola - albero n.25 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *3 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDII***

Via Egidio Velotti - albero n.21 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**

Traversa IV Via Villa Bisignano - albero n.33 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *HIBISCUS SYRIACUS*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 m*

DIAMETRO FUSTO: *8 cm*

DIAMETRO CHIOMA: *0,5 cm*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *LUNGA LESIONE LONGITUDINALE ESTESA DAL COLLETTO AL CASTELLO*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *HIBISCUS SYRIACUS**

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.13 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *4 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.14 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO; POCHI RICACCI A SEGUITO DI VECCHIE CAPITIZZATURE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.21 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *15 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO; POCHI RICACCI A SEGUITO DI VECCHIE CAPITIZZATURE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LAGERSTROEMIA INDICA**

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.23 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.24 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.40 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *4 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LAGERSTROEMIA INDICA**

Traversa V Via Villa Bisignano - albero n.43 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LAGERSTROEMIA INDICA**

Via Bronzi di Riace - albero n.1 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *1 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESTREMAMENTE RIDOTTA, SBILANCIATA E DISARTICOLATA*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.2 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.4 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESTREMAMENTE RIDOTTA E DISARTICOLATA, COSTITUITA DA RICACCI CRESCIUTI A SEGUITO DI VECCHIE CAPITOZZATURE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.5 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.6 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESTREMAMENTE RIDOTTA E DISARTICOLATA, COSTITUITA DA RICACCI CRESCIUTI A SEGUITO DI VECCHIE CAPITIZZATURE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.9 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *4 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESTREMAMENTE RIDOTTA E DISARTICOLATA, COSTITUITA DA RICACCI CRESCIUTI A SEGUITO DI VECCHIE CAPITIZZATURE*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.24 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.29 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *5 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *1 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *LUNGA LESIONE LONGITUDINALE ESTESA DAL COLLETO AL CASTELLO*

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO ACER CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.35 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *4 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO:

COLLETTO/RADICI: *GROSSA ED ESTESA FERITA AL COLLETTO CON LEGNO ESPOSTO*

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bronzi di Riace - albero n.39 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *5 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *1 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: *GROSSA CARIE LONGITUDINALE, CON LEGNO ESPOSTO E DISFUNZIONALE*

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO **ACER** CAMPESTRE*

Via Bartolo Longo - albero n.18 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *YUCCA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO ORIGINARIAMENTE NON PRESENTE NEL FILARE, PIANTATO DA CITTADINI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO LAGERSTROEMIA INDICA*

Via Bartolo Longo - albero n.29 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *NERIUM OLEANDER*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *1 M*

DIAMETRO FUSTO: *3 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO ORIGINARIAMENTE NON PRESENTE NEL FILARE, PIANTATO DA CITTADINI*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LAGERSTROEMIA INDICA**

Via Bartolo Longo - albero n.78 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: 8 M

DIAMETRO FUSTO: 40 CM

DIAMETRO CHIOMA: 1 M

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA:

FUSTO: FERITA CON CARIE ESTESA; LEGNO DISFUNZIONALE

COLLETTA/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D

INTERVENTO: ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *ACER CAMPESTRE*

Via Bartolo Longo - albero n.121 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *TILIA SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *3 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA:

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ESTREMAMENTE RIDOTTA, CON POCHISSIMI RICACCI*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO ACER CAMPESTRE*

Via Manlio Rossi Doria - albero n.10 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *PINUS SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *10 M*

DIAMETRO FUSTO: *30 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *2 M*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETTO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDII**

Via del Sabotino - albero n.24 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *HIBISCUS SYRIACUS*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO QUASI COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *HIBISCUS SYRIACUS**

Via del Sabotino - albero n.32 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *HIBISCUS SYRIACUS*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *2 M*

DIAMETRO FUSTO: *10 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *HIBISCUS SYRIACUS**

Via Carlo Bussola - albero n.11 - SCHEDA DI RILEVAMENTO



SPECIE: *LIGUSTRUM SP.*

SITO DI IMPIANTO: *FOSSETTA*

DATI DENDROMETRICI

ALTEZZA: *4 M*

DIAMETRO FUSTO: *20 CM*

DIAMETRO CHIOMA: *-*

DIFETTI E ALTERAZIONI

CHIOMA: *ALBERO COMPLETAMENTE SECCO*

FUSTO:

COLLETO/RADICI:

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO: *D*

INTERVENTO: *ABBATTIMENTO, RIMOZIONE CEPPAIA E SOSTITUZIONE CON NUOVO ALBERO *LIGUSTRUM JAPONICUM**