

COMUNE DI NAPOLI  
Area Trasformazione del Territorio  
Servizio Valorizzazione della Città Storica - Sito UNESCO  
**GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI**

POR CAMPANIA FESR 2014/2020  
Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo Specifici 6.7  
Azioni 6.7.1 e 6.8.3

**INTEVENTO N° 15**  
**Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato**  
Riqualificazione e Adeguamento Funzionale

CUP : B68I14000010006

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Luca D'Angelo

CIG : 884533160D

Gruppo di Progettazione			PROGETTO ESECUTIVO		
architettura PETROCELLI arch. GIANLUCA - CAPOGRUPPO MANDATARIO DI MARTINO arch. ALESSANDRO - giovane professionista  impianti CRISCUOLO ing. GAETANO  restauro Di MARTINO GIUSEPPE S.A.S. dott.ssa Ungaro Giulia  geologo TROISI GIUSEPPE			Titolo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALTARI		
			Dimensione	3 MB	
			Nome File	GP15-PE-FOT-rel-002	
			Data	ottobre 2022	
CODICE PROGETTO	FASE	CATEGORIA ELABORATO	TIPO ELABORATO	NUMERAZIONE	REVISIONE
GP 15	PE	FOT	rel	002	

# Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli

## Riqualificazione e adeguamento funzionale

---



### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


### ALTARI

# Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli

## Riqualificazione e adeguamento funzionale



### Numerazione degli altari









## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

indicazione dei punti di presa



punti di presa



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1° altare navata DESTRA



fotografia n. 1







fotografia n. 2



fotografia n. 3





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 4









## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

indicazione dei punti di presa



punti di presa





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Altare centrale navata destra



fotografia n. 1





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 2



fotografia n. 3







fotografia n. 4



fotografia n. 5





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 6



fotografia n. 7





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 8



fotografia n. 9



fotografia n. 10

## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 11





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 12



fotografia n. 14



fotografia n. 13





fotografia n. 15



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

indicazione dei punti di presa



punti di presa





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2° altare navata DESTRA



fotografia n. 1





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 2



fotografia n. 3



## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale

---



fotografia n. 4





fotografia n. 5







## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1° altare navata SINISTRA



fotografia n. 1





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale

---



fotografia n. 2



fotografia n. 3







## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 4



fotografia n. 5





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 6



fotografia n. 7









## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

indicazione dei punti di presa



punti di presa



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
Altare centrale navata sinistra



fotografia n. 1






## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 2



fotografia n. 3





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 4



fotografia n. 5







## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 6



fotografia n. 7







# Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli

## Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 8



fotografia n. 9



fotografia n. 10





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 11





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 12



fotografia n. 14



fotografia n. 13





fotografia n. 15





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

indicazione dei punti di presa



punti di presa



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2° altare navata SINISTRA



fotografia n. 1





# Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli

## Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 2




fotografia n. 3



## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale

---



fotografia n. 4



fotografia n. 5







fotografia n. 6





fotografia n. 7





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

indicazione dei punti di presa



punti di presa





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALTARE MAGGIORE



fotografia n. 1





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale

---



fotografia n. 2



fotografia n. 3







## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 4



fotografia n. 5







fotografia n. 6



fotografia n. 7





## Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Napoli Riqualificazione e adeguamento funzionale



fotografia n. 8



fotografia n. 9