


PARETE 7



PARETE 7



PARETE 8



PARETE 8

FLIR6975.jpg 15/06/2018 10:09:05



FLIR6975.jpg 15/06/2018 10:09:05



FLIR6976.jpg 15/06/2018 10:09:41



FLIR6976.jpg 15/06/2018 10:09:41



FLIR6977.jpg 15/06/2018 10:09:51




FLIR6977.jpg 15/06/2018 10:09:51



FLIR6978.jpg 15/06/2018 10:10:03



FLIR6978.jpg 15/06/2018 10:10:03



PARETE 8


FLIR6979.jpg 15/06/2018 10:10:28



FLIR6979.jpg 15/06/2018 10:10:28



FLIR6980.jpg 15/06/2018 10:10:48



FLIR6980.jpg 15/06/2018 10:10:48



FLIR6981.jpg 15/06/2018 10:11:08



FLIR6981.jpg 15/06/2018 10:11:08



FLIR6982.jpg 15/06/2018 10:11:19



FLIR6982.jpg 15/06/2018 10:11:19



PARETE 8

FLIR6983.jpg 15/06/2018 10:11:26



FLIR6983.jpg 15/06/2018 10:11:26



FLIR6984.jpg 15/06/2018 10:12:16



FLIR6984.jpg 15/06/2018 10:12:16



FLIR6985.jpg 15/06/2018 10:12:24



FLIR6985.jpg 15/06/2018 10:12:24



FLIR6986.jpg 15/06/2018 10:12:59



FLIR6986.jpg 15/06/2018 10:12:59



PARETE 8



FLIR6987.jpg 15/06/2018 10:13:09



FLIR6987.jpg 15/06/2018 10:13:09



PARETE 9



PARETE 9

FLIR6995.jpg 15/06/2018 10:15:06



FLIR6995.jpg 15/06/2018 10:15:06



FLIR6996.jpg 15/06/2018 10:15:19



FLIR6996.jpg 15/06/2018 10:15:19



FLIR6997.jpg 15/06/2018 10:15:28




FLIR6997.jpg 15/06/2018 10:15:28



FLIR6998.jpg 15/06/2018 10:15:35



FLIR6998.jpg 15/06/2018 10:15:35



PARETE 9

FLIR6999.jpg 15/06/2018 10:15:43




FLIR6999.jpg 15/06/2018 10:15:43




FLIR7000.jpg 15/06/2018 10:16:08




FLIR7000.jpg 15/06/2018 10:16:08



FLIR7001.jpg 15/06/2018 10:16:18



FLIR7001.jpg 15/06/2018 10:16:18



FLIR7002.jpg 15/06/2018 10:16:27



FLIR7002.jpg 15/06/2018 10:16:27



PARETE 9

FLIR7005.jpg 15/06/2018 10:17:15



FLIR7005.jpg 15/06/2018 10:17:15



FLIR7006.jpg 15/06/2018 10:17:23



FLIR7006.jpg 15/06/2018 10:17:23




FLIR7007.jpg 15/06/2018 10:17:31



FLIR7007.jpg 15/06/2018 10:17:31



FLIR7008.jpg 15/06/2018 10:17:38




FLIR7008.jpg 15/06/2018 10:17:38



PARETE 9

FLIR7009.jpg 15/06/2018 10:17:51



FLIR7009.jpg 15/06/2018 10:17:51



FLIR7010.jpg 15/06/2018 10:18:15




FLIR7010.jpg 15/06/2018 10:18:15



FLIR7011.jpg 15/06/2018 10:18:25



FLIR7011.jpg 15/06/2018 10:18:25



FLIR7012.jpg 15/06/2018 10:18:34



FLIR7012.jpg 15/06/2018 10:18:34



PARETE 9

FLIR7013.jpg 15/06/2018 10:18:43



FLIR7013.jpg 15/06/2018 10:18:43



FLIR7015.jpg 15/06/2018 10:19:13



FLIR7015.jpg 15/06/2018 10:19:13




FLIR7016.jpg 15/06/2018 10:19:27



FLIR7016.jpg 15/06/2018 10:19:27



FLIR7017.jpg 15/06/2018 10:19:39



FLIR7017.jpg 15/06/2018 10:19:39



PARETE 9

FLIR7018.jpg 15/06/2018 10:19:49



FLIR7018.jpg 15/06/2018 10:19:49



FLIR7019.jpg 15/06/2018 10:20:20



FLIR7019.jpg 15/06/2018 10:20:20



FLIR7020.jpg 15/06/2018 10:20:29



FLIR7020.jpg 15/06/2018 10:20:29



FLIR7021.jpg 15/06/2018 10:20:41



FLIR7021.jpg 15/06/2018 10:20:41



PARETE 9


FLIR7022.jpg 15/06/2018 10:20:53



FLIR7022.jpg 15/06/2018 10:20:53




FLIR7024.jpg 15/06/2018 10:21:24



FLIR7024.jpg 15/06/2018 10:21:24



FLIR7025.jpg 15/06/2018 10:21:31



FLIR7025.jpg 15/06/2018 10:21:31



FLIR7026.jpg 15/06/2018 10:21:41



FLIR7026.jpg 15/06/2018 10:21:41



PARETE 9

FLIR7027.jpg 15/06/2018 10:21:53



FLIR7027.jpg 15/06/2018 10:21:53




FLIR7028.jpg 15/06/2018 10:22:03



FLIR7028.jpg 15/06/2018 10:22:03



FLIR7029.jpg 15/06/2018 10:22:25



FLIR7029.jpg 15/06/2018 10:22:25



FLIR7030.jpg 15/06/2018 10:22:33



FLIR7030.jpg 15/06/2018 10:22:33



PARETE 9


FLIR7031.jpg 15/06/2018 10:22:41



FLIR7031.jpg 15/06/2018 10:22:41



FLIR7032.jpg 15/06/2018 10:22:50



FLIR7032.jpg 15/06/2018 10:22:50



FLIR7034.jpg 15/06/2018 10:23:27



FLIR7034.jpg 15/06/2018 10:23:27



FLIR7035.jpg 15/06/2018 10:23:37



FLIR7035.jpg 15/06/2018 10:23:37



PARETE 9

FLIR7036.jpg 15/06/2018 10:23:48



FLIR7036.jpg 15/06/2018 10:23:48



FLIR7037.jpg 15/06/2018 10:23:58



FLIR7037.jpg 15/06/2018 10:23:58



FLIR7038.jpg 15/06/2018 10:24:08



FLIR7038.jpg 15/06/2018 10:24:08



FLIR7039.jpg 15/06/2018 10:24:18



FLIR7039.jpg 15/06/2018 10:24:18



FLIR7041.jpg 15/06/2018 10:24:58



FLIR7041.jpg 15/06/2018 10:24:58



FLIR7042.jpg 15/06/2018 10:25:07



FLIR7042.jpg 15/06/2018 10:25:07



FLIR7043.jpg 15/06/2018 10:25:16



FLIR7043.jpg 15/06/2018 10:25:16



FLIR7044.jpg 15/06/2018 10:25:23



FLIR7044.jpg 15/06/2018 10:25:23



FLIR7045.jpg 15/06/2018 10:25:33



FLIR7045.jpg 15/06/2018 10:25:33



FLIR7046.jpg 15/06/2018 10:25:44



FLIR7046.jpg 15/06/2018 10:25:44



FLIR7047.jpg 15/06/2018 10:26:16



FLIR7047.jpg 15/06/2018 10:26:16



FLIR7048.jpg 15/06/2018 10:26:26



FLIR7048.jpg 15/06/2018 10:26:26



FLIR7049.jpg 15/06/2018 10:26:39




FLIR7049.jpg 15/06/2018 10:26:39



FLIR7050.jpg 15/06/2018 10:26:50



FLIR7050.jpg 15/06/2018 10:26:50



FLIR7052.jpg 15/06/2018 10:27:18



FLIR7052.jpg 15/06/2018 10:27:18



FLIR7053.jpg 15/06/2018 10:27:28



FLIR7053.jpg 15/06/2018 10:27:28



FLIR7054.jpg 15/06/2018 10:27:38



FLIR7054.jpg 15/06/2018 10:27:38



FLIR7055.jpg 15/06/2018 10:27:51



FLIR7055.jpg 15/06/2018 10:27:51



FLIR7056.jpg 15/06/2018 10:28:02



FLIR7056.jpg 15/06/2018 10:28:02





colore di fondo
colore di testo

colore di sfondo
colore di testo

colore di sfondo
colore di testo


colore di sfondo
colore di testo

Mapa del documento	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
procedi dal colore	procedi dal colore	procedi dal colore	procedi dal colore	procedi dal colore	procedi dal colore
di testo	di testo	di testo	di testo	di testo	di testo
di testo	di testo	di testo	di testo	di testo	di testo



La stampa è in bianco e nero. Per la stampa a colori, è necessario utilizzare un software di grafica che supporti la stampa a colori.

PLANIMETRIA GENERALE



LEGENDA

Area di intervento ad elevato rischio di danno

Superficie in legno

Arredamenti superficiali su elementi decorativi

Elementi in acciaio

Lesioni profonde (con potenziale rischio di materiale)

Patina superficiale

Lesioni superficiali


Manutenzione (intervento su elementi decorativi già esistenti)

Lesioni su elementi decorativi e strutturali

Vegetazione



Parete 1



Parete 2



Parete 3



Intradosso Parete 2



Parete 4



Parete 5



Parete 6



Intradosso Parete 5



Source: EPA.

dot. ing. Nicolino Messeri

Dietary Topics


Dietary Factors

Mappa del disegno dei processi della Galena Prince d'Napoli	1-08	Zingari e Gattini provincia	Tot. Qz Impie
			9



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112
 ISSN 0954-6820
 DOI: 10.1111/j.1365-2796.2004.01311.x
 www.blackwell-synergy.com

PLANIMETRIA GENERALE



LEGENDA



Arree di inlernaco ad elevato rischio di distacco



Ammaloramenti superficiali su elementi decorativi



potenziale di sciocco di
(materiale)



Lezioni superficiali

Lesioni su elementi decorati
statuette

Superfici in legno



Elementi in acciaio




Palina superficiala



Mancanza (In)on
decorativi già dista




Vegetazione



Parete 7



Parete 8



Parete 9



Intradosso Parete 8



Parete 10



Parete 11

Parete 12

Parete 13